

orientiranom smjeru X_k), deformacijska je energija funkcija samo prekobrojnih sila. Sustav linearnih algebarskih jednadžbi za određivanje prekobrojnih sila slijedi iz uvjeta

$$\frac{\partial U(X)}{\partial X_k} = c_k \quad (k = 1, 2, \dots, n), \quad (206)$$

odnosno u matričnom obliku

$$\frac{dU(X)}{d\{X\}} = \{c\}. \quad (207)$$

Proračun kinematički neodređenih sustava primjenom prvog Castiglianova teorema. Ako napadne sile P djeluju samo na mjestu i u smjeru prekobrojnih pomaka Y , deformacijska je energija sustava funkcija samo tih pomaka, $U = U(Y)$. Sustav linearnih algebarskih jednadžbi za određivanje prekobrojnih pomaka slijedi iz uvjeta

$$\frac{\partial U(Y)}{\partial Y_j} = P_j \quad (j = 1, 2, \dots, m), \quad (208)$$

odnosno u matričnom obliku

$$\frac{dU(Y)}{d\{Y\}} = \{P\}. \quad (209)$$

Primjer. Za okvir na sl. 118a označeni su na sl. 118b prekobrojni pomaci Y_1 , Y_2 i Y_3 ; uvjeti za određivanje sustava jednadžbi jesu:

$$\frac{\partial U(Y)}{\partial Y_1} = 0, \quad \frac{\partial U(Y)}{\partial Y_2} = 0, \quad \frac{\partial U(Y)}{\partial Y_3} = P. \quad (210)$$

Deformacijska energija sustava sastoji se od doprinosa obaju stupova i prečke, pa iznosi


$$\begin{aligned} U &= U_1 + U_2 + U_p = \\ &= 2 \left\{ (x_1 + x_p) Y_1^2 + (x_p + x_2) Y_2^2 + x_p Y_1 Y_2 + \right. \\ &\quad \left. + 3 \left[-\frac{x_1}{h_1} Y_1 Y_3 - \frac{x_2}{h_2} Y_2 Y_3 + \left(\frac{x_1}{h_1^2} + \frac{x_2}{h_2^2} \right) Y_3^2 \right] \right\}. \end{aligned} \quad (211)$$

Uvjeti (210) daju sustav jednadžbi za pronaalaženje prekobrojnih pomaka Y_1 , Y_2 i Y_3 :

Y_1	Y_2	Y_3	P
$4(x_1 + x_p)$ kNm	$2x_p$ kNm	$-6\frac{x_1}{h_1}$ kN	0 kNm
		$-6\frac{x_2}{h_2}$ kN	0 kNm
simetr.		$12\left(\frac{x_1}{h_1^2} + \frac{x_2}{h_2^2}\right)$ kNm/m	1 kN

(212)

Dvostruka vertikalna linija označuje znak jednakosti jednadžbi. Sustav koeficijenata s lijeve strane te linije matrica je krutosti sustava.



Sl. 118. Portalni okvir sa stupovima različitih visina

LIT.: K. Beyer, Statika armiranih betonskih konstrukcija. Građevinska knjiga, Beograd 1963. – K. Sattler, Lehrbuch der Statik. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1969. – J. Meek, Matrix Structural Analysis. McGraw-Hill, New York 1971. – A. Смирнов, Строительная механика. Стройиздат, Москва 1981.

R. Rosman

STATISTIČKA KONTROLA KVALITETE, skup metoda i postupaka za prikupljanje, obradbu, analizu, tumačenje i prikaz podataka radi osiguranja kvalitete industrijskih proizvoda i proizvodnog procesa. Pravilna primjena statističke kontrole kvalitete omogućuje smanjenje dorade i

škarta (odmetka, neispravnih proizvoda) u proizvodnom procesu, smanjenje troškova proizvodnje, a posebno smanjenje troškova kontrole kvalitete.

Da bi se provodila statistička kontrola kvalitete, potrebno je utvrditi standarde kvalitete za proizvod i proizvodni proces. Svrha je te kontrole da se utvrdi sposobnost procesa za proizvodnju proizvoda koji zadovoljavaju te standarde, da se prati proizvodni proces kako bi se otkrile promjene zbog kojih proces izmiče kontroli i kako bi se poduzele mjere za korekciju proizvodnog procesa i njegovo održavanje pod kontrolom. To se postiže statističkom analizom kvalitete proizvoda.

METODE STATISTIČKE KONTROLE KVALITETE

Statistička se kontrola kvalitete obavlja uzimanjem uzorka iz skupa jedinica (strojni dijelovi, sastavni dijelovi proizvoda ili gotov proizvod) koje treba kontrolirati. Uzorci se kontroliraju prema *atributivnim* ili *mjerljivim karakteristikama*, a na temelju rezultata kontrole zaključuje se o kvaliteti skupa. Postoje dva bitno različita načina primjene statističke kontrole kvalitete: kontrola nakon dovršene proizvodnje i u toku proizvodnje.

Kontrola nakon dovršene proizvodnje; svaka je jedinica skupa dostupna za kontrolu. Uzima se uzorak od n jedinica (ili više uzorka od n_1, n_2, \dots jedinica) iz osnovnog skupa od N jedinica koji se temeljito kontrolira. Ako je broj škartnih jedinica manji od dopuštenog, čitav se skup ocjenjuje kao dobar i prihvata se, a ako je broj škartnih jedinica veći od dopuštenog, ocjenjuje ka loš i odbija se. Rezultat ocjene bitno ovisi o razini kvalitete koja vrijedi za kontroliranu proizvodnju. Uzimanje uzorka i dalji postupak s njima propisan je *planom prijema*. Plan prijema posebno je razrađen za atributivne i za mjerljive karakteristike.

Kontrola dok je proizvodnja u toku. Jedan je dio jedinica koje treba kontrolirati dovršen, a drugi dio još nije proizveden, pa ga nije moguće ni kontrolirati. Tada se iz proizvodnje koja je u toku uzimaju uzorci s malim brojem jedinica koji se potpuno kontroliraju, tj. kontrolira se svaka jedinica u uzorku. Obradba rezultata kontrole pokazuje tendenciju odstupanja kontrolirane karakteristike dovršenih jedinica. Uzimanje uzorka i dalji postupak s njima propisan je *kontrolnim kartama*. Kontrolne se karte primjenjuju u toku proizvodnje i djeluju preventivno na osiguranje kvalitete proizvoda.

Uzimanje uzorka iz osnovnog skupa jedinica najdelikatnija je faza u primjeni statističke kontrole kvalitete jer je potrebno osigurati reprezentativnost osnovnog skupa jedinica. Reprezentativnost uzorka ovisi o omjeru broja jedinica n u uzorku i ukupnog broja jedinica N u osnovnom skupu, te o slučajnom izboru jedinica iz osnovnog skupa. Teško je, međutim, osigurati slučajnost izbora uzorka, što utječe na pouzdanost primjene statističke kontrole kvalitete. Planovi prijema i kontrolne karte posebno su razrađeni za mjerljive i atributivne karakteristike.

Atributivne se karakteristike ocjenjuju. Promjer se strojnog dijela, npr., kontrolira stalnim kalibrom, pa se smatra da je kontrolirani strojni dio loš ako ne prolazi kroz kalibr. Serija se strojnih dijelova ocjenjuje prema utvrđenom postotku škarta u njoj. Mjerljive su karakteristike, npr., dimenzije ili masa strojnog dijela, one koje se mogu dovoljno precizno mjeriti.

Metode i postupci statističke kontrole kvalitete primjenjuju se u svim proizvodnim područjima. Najviše se, međutim, statistička kontrola kvalitete primjenjuje u industrijskoj komadnoj proizvodnji, kojoj je osnovna karakteristika nekontinuiranost proizvodnog i tehnološkog procesa.

Nekontinuiranost proizvodnog i tehnološkog procesa očituje se u odvojenoj proizvodnji sastavnih dijelova (I. faza) od sastavljanja proizvoda (II. faza) koje se može obavljati u neposrednoj blizini ili bilo gdje drugdje. Nekontinuiranost je karakteristika i proizvodnje serija sastavnih dijelova nekog proizvoda u različitim vremenskim razdobljima i na različitim

mjestima. Često sastavne dijelove proizvode različiti proizvođači, kooperanti, koji mogu biti i u različitim zemljama.

Osnovni su radni postupci: radna operacija, transport, kontrola, zastoj i usklađenje.

U proizvodnom industrijskom procesu događaju se nepredviđene promjene. Statistička kontrola kvalitete prati osnovne elemente proizvodnog procesa: materijal, sustav stroj/alat–radnik. Svaki je od tih elemenata podložan nepredviđenim promjenama u toku proizvodnje. Pravodobnim otkrivanjem tendencija tih promjena mogu se poduzeti potrebne korekcije. U proizvodnom procesu komadne proizvodnje na promjene utječu ponašanje i sposobnost radnika, istrošenost alata i radnog stroja, promjena svojstava sirovina, neprimjereni transport i skladištenje u radnim međufazama, utjecaj radnog okoliša, pomanjkanje kvalificiranih radnika i sl.

Sve to uzrokuje, u pravilu, mnoga odstupanja u proizvodnom procesu. Dok su ta odstupanja unutar određenih granica (unutar granica dopuštenih odstupanja), proizvodni je proces pod kontrolom. Ako su promjene kontrolirane karakteristike proizvoda izvan dopuštenih granica, proizvodni proces nije pod kontrolom i potrebno mu je posvetiti posebnu pažnju. Statistička kontrola kvalitete razlikuje mala i zanemarljiva odstupanja predviđena standardima od većih koja se povremeno pojavljuju. Statistička kontrola kvalitete mora pravodobno otkriti spomenuta veća odstupanja, da bi se stručnom analizom utvrdili uzroci promjene i poduzele korekcije radi vraćanja procesa pod kontrolu.

Statistička analiza, međutim, može samo upozoravati na nastalu promjenu, upozoriti da se promjena dogodila i da treba utvrditi moguće uzroke. Statistička kontrola kvalitete ne daje mjeru odstupanja, niti pokazuje što treba poduzeti da bi se to odstupanje uklonilo. Iskustvo i stručna analiza utvrdit će uzroke odstupanja i odrediti što treba poduzeti radi vraćanja procesa pod kontrolu.

Statističkom se kontrolom kvalitete racionalizira kontrola kvalitete, pogotovo kad tehnička sredstva kontrole imaju bitno manji kapacitet od proizvodnih sredstava.

Slučajni i sustavni uzroci odstupanja. Slučajna odstupanja ili promjene u proizvodnom procesu nastaju zbog mnogobrojnih pojedinačnih uzroka među kojima nema dominantnoga. Svaki od njih uzrokuje mala, obično zanemarljiva odstupanja, ali više takvih uzroka može rezultirati znatnim ukupnim odstupanjima.

Slučajna su odstupanja svojstva proizvodnog procesa i ne mogu se potpuno spriječiti. To znači da kontrolirana karakteristika kvalitete pokazuje rasipanje koje se pokorava *normalnoj razdiobi*, a u prirodnim je granicama procesa kad je unutar granica $\pm 3\sigma$ gdje je σ standardno odstupanje (v. *Statistika*). Tada se smatra da je proizvodni proces stabilan, odnosno da se njime vlada. Takav se proces može vrlo efikasno pratiti kontrolnim kartama (v. *Organizacija proizvodnje*, TE 9, str. 701).

Sustavna odstupanja nastaju zbog jednoga (ili samo nekoliko) uzroka koji je dominantan (ili koji su dominantni), u usporedbi sa svima ostalim. Takvim sustavnim uzrokom mogu nastati velika odstupanja. To su, npr., pogreške radnika u namještanju stroja, upotreba neprikladnog materijala za izradak, prekomjerno istrošen alat i sl. Kad se pojavljuju sustavna odstupanja, znači da proces nije dovoljno stabilan pa treba identificirati i ukloniti tih odstupanja.

Razdioba frekvencija. Prvi je korak u primjeni statističke kontrole kvalitete određivanje svojstava proizvodnog procesa pomoću razdiobe frekvencija kontrolirane karakteristike, koja se grafički prikazuju histogramima, poligonima i stupcima. Često se kontrola kvalitete može ostvariti pomoću histograma, jer njegov oblik prikazuje svojstvo procesa, koje se ne može zapaziti iz skupa neobradenih podataka. Prema podacima kontrolirane karakteristike dobiva se empirijska razdioba koja se zatim prilagođuje teorijskoj.

Teorijska razdioba slučajnih varijabla. Varijabla x slučajna je varijabla ako može poprimiti neku vrijednost s određenom vjerojatnošću $p(x)$. Funkcija vjerojatnosti $f(x)$ prikazuje vezu

između vrijednosti slučajne varijable x i vjerojatnosti njene pojave $p(x)$.

Skup parova $\{x_i, p(x_i)\}$ razdioba je slučajne varijable x . Funkcija razdiobe $F(x_k) = \sum_0^k p(x_i)$ suma je vjerojatnosti pojave varijable x do vrijednosti x_k . To su kumulativne vjerojatnosti pa se može napisati da je $F(x_k) = P\{x \leq x_k\}$. Slučajna varijabla x može biti kontinuirana ili diskontinuirana. Kontinuirana slučajna varijabla može poprimiti bilo koju vrijednost u promatranom intervalu (npr. vrijednost promjera brušenog valjka), a diskontinuirana slučajna varijabla može poprimiti samo neke diskretne vrijednosti u promatranom intervalu (npr. broj loših komada u uzorku). U tabl. 1 nalaze se karakteristike funkcija vjerojatnosti.

Tablica 1
Karakteristike funkcija vjerojatnosti

Kontinuirana varijabla	Diskontinuirana varijabla	Karakteristike
$f(x) \geq 0$ za svaku x	$p(x) \geq 0$ za $x = 0, 1, 2, 3, \dots, n$	Funkcija vjerojatnosti poprima samo pozitivne vrijednosti
$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$	$\sum_{i=0}^n p(x_i) = 1$	Suma svih vjerojatnosti siguran je događaj, dakle $P = 1$
$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = P\{-\infty < x_1 < x\}$	$F(x_k) = \sum_{i=0}^k p(x_i) = P\{x \leq x_k\}$	Funkcija distribucije slučajnih varijabla suma je svih vjerojatnosti do x (kumulativna vrijednost)

Valja naglasiti da se u praktičnoj primjeni statističke kontrole kvalitete ne susreće s teorijskim razdiobama jer se raspolaže samo *dijelom populacije* koja se kontrolira. Teorijska razdioba mogla bi se izvesti samo nakon kontrole cijelokupne proizvodnje kroz cijeli vijek trajanja proizvodnog procesa. No tada bi se izgubilo preventivno djelovanje, što je jedna od prednosti statističke kontrole kvalitete.

Ostale su statističke veličine

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} \quad (\text{srednja vrijednost}) \quad (1)$$

$$R = x_{\max} - x_{\min} \quad (\text{raspon}) \quad (2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma (x - \mu)^2}{n}} \quad (\text{standardno odstupanje}) \quad (3)$$

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma (x - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (\text{procijenjeno standardno odstupanje}) \quad (4)$$

$$s^2 = \frac{\Sigma (x - \bar{x})^2}{n-1} \quad (\text{varijanca}) \quad (5)$$

gdje je n broj jedinica u uzorku, a μ očekivanje.

U tabl. 2 navedene su najčešće primjenjivane funkcije vjerojatnosti.

Plan prijema skup je propisa i tablica kojima se određuje broj jedinica uzorka n koji se uzima iz osnovnog skupa od N jedinica, i podvrgava potpunoj, tj. stopostotnoj kontroli, da bi se na temelju kvalitete uzorka ocijenila prihvatljivost osnovnog skupa.


Osnovna je ideja planova prijema da se, radi pojeftinjenja kontrole, odustane od kontrole svih proizvedenih jedinica i da se kontrolira samo mali dio slučajno izabranih jedinica. Plan se prijema primjenjuje u svim fazama industrijske proizvodnje (npr. ulazna kontrola sirovina, kontrola tehnoloških operacija, završna kontrola i dr.).

U ulaznoj kontroli, svaka će stopostotno kontrolirana isporuka biti prihvaćena ako njezina razina kvalitete p bude niža od dopuštene p_d ($p < p_d$), a bit će odbijena ako ta razina bude viša od dopuštene ($p > p_d$); sl. 1a. Dakle, *prihvaćanje*

Tablica 2
NAJČEŠĆE PRIMJENIVANE FUNKCIJE VJEROJATNOSTI

Funkcija vjerojatnosti	Oznake	Primjena
Normalna razdioba	$\mu \approx \bar{x}$ očekivanje	Primjenjuje se za prirodne procese kad djeluje veći broj utjecajnih faktora među kojima nema dominantnoga. Dimenzije i mehanička svojstva strojnih dijelova kao posljedica proizvodnog procesa odgovaraju normalnoj razdiobi
$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\delta}\right)^2\right]$	$\sigma \approx s$ standardno odstupanje	
Hipergeometrijska razdioba	N broj jedinica u osnovnom skupu M broj dobrih jedinica u osnovnom skupu n broj jedinica u uzorku	Primjenjuje se u kontroli kvalitete pomoću uzoraka kad je skup malen, pa se uzimanjem uzorka mijenja omjer dobrih i škarnih jedinica u osnovnom skupu
Binomna razdioba	n broj jedinica u uzorku $p = \frac{M}{N}$ udio dobrih jedinica osnovnog skupa $q = \frac{N-M}{N}$ udio škarnih jedinica u osnovnom skupu	Primjenjuje se kad je broj jedinica osnovnog skupa prema uzorku neiscrpljiv ($N \rightarrow \infty$)
Poissonova razdioba	$m = np$	Primjenjuje se u kontroli pomoću uzorka uz malo p i veliko n , a često se tom razdiobom aproksimira binomna koja se teže određuje

ili *odbijanje isporuke* na temelju stvarne razine kvalitete siguran je događaj (prihvatanje: $P = 1$ za $p \leq p_d$, odbijanje: $P = 0$ za $p > p_d$). U kontroli primjenom planova prijema potpuna sigurnost u prihvatanju dobrih isporuka, odnosno u odbijanju loših isporuka ne postoji, već i dobavljač i kupac preuzimaju određeni rizik. Rizik je dobavljača da mu bude vraćena dobra isporuka, a rizik kupca da prihvati lošu isporuku (sl. 1b). *Razina kvalitete* isporuke definira se kao udio škarta u isporuci izražen u postocima. Ako se u isporuci od 200 jedinica, mora škartirati 6 jedinica, razina je kvalitete $p = 0,03 = 3\%$. Prema takvoj definiciji, razina je kvalitete to viša, što je isporuka slabije kvalitete. Najbolja je ona isporuka kojoj je razina kvalitete jednaka nuli, tj. kad je $p = 0\%$, jer bi takva isporuka sadržavala samo ispravne jedinice.




Sl. 1. Vjerojatnost prihvatanja isporuke. a) potpuna kontrola, b) statistička kontrola

Plan prijema za atributivne karakteristike. Postoje različite vrste takvih planova prijema, a nazivaju se najčešće prema


tvrtkama ili institucijama koje ih primjenjuju. Tako, npr., postoji plan prijema MIL-STD-105D, Dodge-Romig, Philips, UNI i dr, koji se primjenjuju i u nas. Od 1974. u nas se primjenjuju *Planovi i postupci uzimanja uzoraka za kontrolu prema atributima* (JUS N.N.029).

Planovi prijema predviđaju jednostruki, dvostruki i višestruki sustav uzimanja uzoraka iz osnovnog skupa jedinica. Bez obzira na vrste primjenjenog sustava za uzimanje uzoraka, kontrolom se isporuke mora pouzdano ocijeniti da li je razina kvalitete isporuke viša ili niža od prihvatljive razine kvalitete L_{AO} (ili AQL, prema engl. Acceptable Quality Level), kojom se definira maksimalno dopušteni škart. Prihvatljivu razinu kvalitete L_{AO} zajednički definiraju kupac i dobavljač u kupoprodajnom ugovoru.

Jednostruki sustav uzimanja uzoraka prikazan je na sl. 2. A_c je maksimalni broj škarnih jedinica koji se tolerira u uzorku, pa se isporuka prihvata. R_e je broj škarnih jedinica koji nije dopušten u uzorku pa se isporuka odbija. Odbijanje



Sl. 2. Prikaz kontrole kvalitete jednostrukim sustavom uzimanja uzoraka




Sl. 3. Prikaz kontrole kvalitete dvostrukim sustavom uzimanja uzoraka

isporuke znači da sve jedinice isporuke treba kontrolirati, a sve škartne jedinice zamijeniti ispravnima.



Dvostruki sustav uzimanja uzoraka prikazan je na sl. 3, gdje su n_1 i n_2 brojevi jedinica u prvom i drugom uzorku, A_{c1} i A_{c2} brojevi prihvaćanja, a R_{e1} i R_{e2} brojevi odbijanja.

Operativna krivulja plana prijema pokazuje vjerojatnost da isporuka određene razine kvalitete $p < L_{AO} = p_a$ ili $p > L_{AO} = p_a$ bude prihvaćena ili odbijena. Tada ne postoji potpuna sigurnost u točnost ocjene, premda je vrlo vjerojatno ($P > 0,9$) da će dobra isporuka ($p \approx 0$) biti prihvaćena, a loša isporuka ($p \gg L_{AO} = p_a$) biti odbijena. Na sl. 4 prikazana je operativna krivulja jednostrukog plana prijema prema JUS N.N.029.



Sl. 4. Operativna krivulja plana prijema. $L_{AO} = p_a$ prihvativa razina kvalitete, p_t tolerirana razina kvalitete, p_n neutralna razina kvalitete

Budući da pri primjeni statističke kontrole postoji određena vjerojatnost da sasvim dobre isporuke ($p \ll L_{AO} = p_a$) budu prihvaćene, a također da budu prihvocene isporuke prosječne kvalitete ($p \approx L_{AO} = p_a$) kao i vrlo loše isporuke ($p \gg L_{AO}$), potrebno je ispitati koja je prosječna razina izlazne kvalitete koja se postiže nakon prihvaćanja niza



Sl. 5. Prikaz prosječne izlazne kvalitete (b) za operativnu krivulju (a). Površine F ispod operativne krivulje prikazane su ordinatama krivulje prosječne izlazne kvalitete

isporuka. Potrebno je, dakle, ispitati da li se škartne jedinice primjenom statističke kontrole gomilaju u skladištu nakon prihvaćanja niza isporuka, npr. u toku jedne godine. Zbog toga je uveden pojam *prosječne izlazne kvalitete* Q_{AO} (ili AOQ, prema engl. Average Outgoing Quality). Prosječna izlazna kvaliteta (sl. 5) pokazuje udio škarta koji će se ostvariti nakon kontinuiranog prihvaćanja velikog broja isporuka. Među tim isporukama dobre su bile bez daljega primljene (sa stvarnim p), a one loše bile su primljene tek nakon što su podvrgnute potpunoj kontroli i nakon što su pronađene škartne jedinice zamijenjene ispravnima. Funkcija $Q_{AO} = f(p)$ ima karakterističan oblik s maksimumom L_{AO} (ili AOQL, prema engl. Average Outgoing Quality Limit). Postojanje te maksimalne vrijednosti prednost je statističke kontrole prema potpunoj kontroli kvalitete.

Planovi prijema za mjerljive karakteristike. Kad se prihvatanje vrši za više mjerljivih karakteristika, svaka se karakteristika posebno obraduje. Ako isporuke dolaze od različitih dobavljača, svaki se dobavljač posebno obraduje. Plan prijema za mjerljive karakteristike primjenjuje se kad je proizvodnja stabilna, a kontrolirana karakteristika distribuirana prema normalnoj razdiobi ili razdiobi sličnoj normalnoj. Tada je potrebno ugovorom definirati gornju ili donju ili obje granice dopuštenih odstupanja.

Prihvatljivost isporuke ocjenjuje se primjenom σ -metode, s -metode ili R -metode.

σ -metoda za ocjenjivanje prihvatljivosti isporuke osnova se na standardnom odstupanju vrijednosti kontrolirane karakteristike na temelju mjerjenja svih jedinica u uzorku, uz prethodno poznавanje standardnog odstupanja σ .

s -metoda za ocjenjivanje prihvatljivosti isporuke osnova se na procijenjenom standardnom odstupanju kontrolirane karakteristike na temelju mjerjenja svih jedinica u uzorku.

Tablica 3
USPOREDBA PLANNOVA PRIJEMA ZA ATRIBUTIVNE I MJERLJIVE KARAKTERISTIKE

Obilježja	Planovi prijema za	
	atributivne karakteristike	mjerljive karakteristike
Tehnička kontrola	Svaki se proizvod klasificira kao dobar ili loš. Može se primjeniti kontrola kalibrima	Svaka se karakteristika mjeri. Visoka cijena kontrole
Razdioba pojedinačnih mjerjenja	Ne mora biti poznata	Mora biti poznata; obično normalna razdioba
Vrsta pogreške	Bilo koji broj škartnih jedinica može se procijeniti jednim planom	Potreban poseban plan za svaku vrstu pogreške
Broj jedinica u uzorku	Ovisi o zahtijevanoj sigurnosti	Za jednaku sigurnost kao za atributivne karakteristike potreban je manji uzorak
Informacije o praćenju	Udio škarta	Udio škarta; informacija o prosječnim svojstvima procesa i o promjenama koje su indikacija za korekcije
Strogost	Jednako procjenjuje sve škartne jedinice	Procjenjuje svaku kontroliranu jedinicu s obzirom na specifikaciju
Informiranje dobavljača	Škartne jedinice služe kao dokaz (uvid)	Skupina može biti odbijena i kad u uzorku nema škarta
Mjerne pogreške	Mjerena se ne registriraju	Mjerena se mogu registrirati i naknadno provjeriti
Strogo kontrolirane skupine	Bez utjecaja na izvođenje plana	Strogo kontrolirane skupine mogu greškom biti odbačene iako u njima nema škarta

R-metoda za ocjenjivanje prihvatljivosti isporuke osniva se na prosječnom rasponu kontroliranih karakteristika uzorka.

Tabl. 3 sadrži usporedbu između planova prijema za atributivne i mjerljive karakteristike.

Kontrolne karte. Kontrolnom se kartom prati jedna od karakteristika (mjerljiva ili atributivna) proizvoda uzimanjem više uzoraka od malo jedinica u toku proizvodnje. Jedinice iz uzorka potpuno se kontroliraju, tj. svaka jedinica, da bi se utvrdilo je li karakteristike odgovaraju postavljenim zahtjevima. Kad se prati više uzoraka (~ 25), može se predvidjeti da li će kontrolirana karakteristika ostati u zadanim granicama, odnosno koja je vjerojatnost da ta karakteristika ne ostane u tim granicama. Kontrolne karte primjenjuju se u serijskoj, visokoserijskoj i masovnoj proizvodnji.

Kako postoji statistička veza između relativno velikog uzorka od n jedinica i osnovnog skupa od N jedinica, tako postoji i statistička veza između mnogo relativno malih uzoraka od $n_1, n_2, n_3, \dots, n_k$ jedinica i osnovnog skupa, što je temelj primjene kontrolnih karata za mjerljive karakteristike. Nakon uzimanja niza uzoraka od $n_1, n_2, n_3, \dots, n_k$ jedinica, mogu se za svaki uzorak odrediti srednje vrijednosti $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3, \dots, \bar{x}_k$. Tako izračunane srednje vrijednosti pokravaju se normalnoj razdiobi iako osnovni skup nema normalnu razdiobu. Stoga se aritmetičke sredine uzorka gomilaju oko srednje vrijednosti osnovnog skupa. To znači da je

$$x_o \approx \bar{x} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 + \dots + \bar{x}_k}{k}, \quad (6)$$


gdje je x_o srednja vrijednost osnovnog skupa, \bar{x} prosjek aritmetičkih sredina \bar{x}_i izmjerena vrijednosti, a k broj uzoraka.

Postoje veze između karakterističnih veličina i standardnog odstupanja σ_o osnovnog skupa.

Tako za standardno odstupanje $\sigma_{\bar{x}}$ srednje vrijednosti uzorka vrijedi

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_o}{\sqrt{n}}, \quad (7)$$

gdje je n broj jedinica u uzorcima. Sl. 6 prikazuje razdiobu osnovnog skupa x_i i srednjih vrijednosti \bar{x}_i .



Sl. 6. Razdioba osnovnog skupa x_i i razdioba srednjih vrijednosti uzorka \bar{x}_i .

Svaki uzorak ima raspon definiran izrazom $R_i = x_{i,\max} - x_{i,\min}$. Srednja je vrijednost raspona

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_k}{k}. \quad (8)$$

Između srednje vrijednosti raspona i σ_o postoji veza određena izrazom

$$\bar{R} = d_2 \sigma_o. \quad (9)$$

Pomoću raspona uzorka R_1, R_2, \dots, R_k može se odrediti standardno odstupanje rasponâ σ_R , pa je veza sa σ_o određena izrazom

$$\sigma_R = b_2 \sigma_o. \quad (10)$$

Svaki uzorak ima svoje standardno odstupanje σ_i , pa je srednja vrijednost tih standardnih odstupanja $\bar{\sigma}$ povezana sa σ_o izrazom

$$\bar{\sigma} = c_2 \sigma_o. \quad (11)$$

Standardno odstupanje σ_o standardnih odstupanja uzoraka povezano je sa σ_o izrazom

$$\sigma_o = a_2 \sigma_o. \quad (12)$$

Između osnovnog skupa i niza relativno malih uzoraka postoji statistička veza pomoću empiričkih koeficijenata a_2 , b_2 , c_2 i d_2 koji su funkcije broja jedinica n u uzorcima (tabl. 4). Oni služe da se pronadu kontrolne granice, odnosno širine pojasa za mjerljive karakteristike.

Tablica 4
VELIČINE KOJE POVEZUJU UZORAK
I OSNOVNI SKUP

Uzorak	Osnovni skup	
	Standardno odstupanje σ_o	Srednja vrijednost x_o
\bar{x}	—	1
$\sigma_{\bar{x}}$	$\frac{1}{\sqrt{n}}$	—
\bar{R}	d_2	—
$\bar{\sigma}$	c_2	—
σ_R	b_2	—
σ_o	a_2	—

Kontrolne karte za mjerljive karakteristike. U praksi se najčešće upotrebljavaju kontrolne karte \bar{x} - R i \bar{x} - σ .

Kontrolne karte \bar{x} - R služe za praćenje tih dviju statističkih veličina jedne karakteristike u nizu uzoraka s malo jedinica ($n = 3, 5$ ili 7 jedinica, rijetko više od 10 jedinica). Takve se kontrolne karte najviše upotrebljavaju za kontrolu mehaničke strojne obrade. Primjeri takvih kontrolnih karata nalaze se u članku *Organizacija proizvodnje*, TE 9, str. 712–714.

Za primjenu kontrolnih karata mjerljivih karakteristika navodi se primjer praćenja nepoznatog procesa kartom \bar{x} - R (sl. 7). Izrazi za računanje kontrolnih granica i vrijednosti odgovarajućih koeficijenata navedeni su u tabl. 5.

Primjer. Praćenje procesa kartom \bar{x} - R .

U proizvodnju se uводи novi proizvod, tzv. cilindrični graničnik s karakterističnom dimenzijom $\varnothing = (1,22 \pm 0,08)$ mm. Graničnik se izrađuje na automatskoj tokarilici. Budući da ne postoje podaci iz protekle proizvodnje sličnih dijelova na toj tokarilici, izrada se graničnika prati kontrolnom kartom \bar{x} - R da se ustanove centriranost i rasipanje. Slučajnim izborom uzimaju se u $k = 20$ obilazaka kontrolora slučajni uzorci od $n = 5$ komada koji se mjere mikrometrom.

Rezultati se mjerjenja unose u kartu, ali samo kao razlika iznad 1 mm, tj. samo stotinke milimetra.

Računanje kontrolnih granica:
1. korak: Prosjek \bar{x} aritmetičkih sredina \bar{x} izmjerena vrijednosti (centralna linija – CL za \bar{x}):

$$\bar{x} = \frac{\sum \bar{x}_i}{k} = \frac{24,588}{20} = 1,2294 \approx 1,23 \text{ mm.}$$

2. korak: Prosjek raspona između maksimalnih i minimalnih vrijednosti (centralna linija – CL za R):

$$\bar{R} = \frac{\sum R_i}{k} = \frac{1,27}{20} = 0,0635 \text{ mm.}$$

3. korak: Kontrolne granice za aritmetičku sredinu \bar{x} :

$$G_{\bar{x}}^{(s,d)} = \bar{x} \pm A_2 \bar{R}.$$

Za $n = 5$ je $A_2 = 0,577$, pa slijedi $G_{\bar{x}}^{(s)} = 1,267$ mm i $G_{\bar{x}}^{(d)} = 1,193$ mm.

4. korak: Kontrolne granice za raspon R :

$$G_R^{(s,d)} = D_4 \bar{R}.$$


Za $n = 5$ je $D_4 = 2,11$, pa slijedi $G_R^{(s)} = 0,134$ mm.

$$G_R^{(d)} = D_3 \bar{R}.$$

Za $n = 5$ je $D_3 = 0$, pa slijedi $G_R^{(d)} = 0$.

Budući da podatak iz šestog obilaska \bar{x}_6 pada izvan $G_{\bar{x}}^{(s)}$, a želi se saznati prirodno ponašanje procesa (tj. kada na njega djeluju samo slučajni faktori), potrebno je ponovno računati kontrolne granice za \bar{x} bez podataka iz tog obilaska, tj. izvršiti korekciju.

STATISTIČKA KONTROLA KVALITETE



Sl. 7. Kontrolna karta za praćenje dimenzija

Tablica 5
KONTROLNE GRANICE ZA KONTROLNU KARTU $\bar{x} - R$

Računa se prije praćenja procesa				Računa se u toku praćenja procesa				Računa se u toku praćenja procesa				
Kontrolne granice:				Kontrolne granice:				Kontrolne granice:				
$G_x^{(g,d)} = x_0 \pm A \sigma_o$				$G_x^{(g,d)} = x_0 \pm A' T$				$G_x^{(g,d)} = \bar{x} \pm A_2 \bar{R}$				
$G_R^{(g)} = D_2 \sigma_o$				$G_R^{(g)} = D_2' T$				$G_R^{(g)} = D_4 \bar{R}$				
$G_R^{(d)} = D_1 \sigma_o$				$G_R^{(d)} = D_1' T$				$G_R^{(d)} = D_3 \bar{R}$				
$\bar{R} = d_2 \sigma_o$				$\bar{R} = d_2' T$								
n	Prošli podaci Poznato: σ_o, x_0				Tolerancije Poznato: T, x_0				Podaci iz procesa Poznato: \bar{x}, \bar{R}			
	A	D_1	D_2	d_2	A'	D_1'	D_2'	d_2'	A_2	D_3	D_4	
2	2,121	0	3,686	1,128	0,354	0	0,614	0,188	1,880	0	3,267	
3	1,732	0	4,358	1,693	0,289	0	0,726	0,282	1,023	0	2,575	
4	1,500	0	4,698	2,059	0,250	0	0,783	0,343	0,729	0	2,282	
5	1,342	0	4,918	2,326	0,224	0	0,820	0,388	0,577	0	2,115	
6	1,225	0	5,078	2,534	0,204	0	0,846	0,422	0,483	0	2,004	
7	1,134	0,205	5,203	2,704	0,189	0,034	0,867	0,451	0,419	0,076	1,924	
8	1,061	0,387	5,307	2,847	0,177	0,065	0,885	0,475	0,373	0,136	1,864	
9	1,000	0,546	5,394	2,970	0,167	0,091	0,899	0,495	0,337	0,184	1,816	
10	0,949	0,687	5,469	3,078	0,158	0,115	0,912	0,513	0,308	0,223	1,777	

5. korak: Korigirani prosjek aritmetičkih sredina:

$$\bar{x}_{\text{kor}} = \frac{24,598 - 1,28}{20 - 1} = 1,227 \text{ mm},$$

pa su korigirane granice $G_x^{(g)}_{\text{kor}} = 1,264 \text{ mm}$ i $G_x^{(d)}_{\text{kor}} = 1,190 \text{ mm}$.

Zaključak iz proračuna je sljedeći:

a) Ocjena centriranosti procesa: Kako je $x_0 = 1,220 \text{ mm}$, a $\bar{x}_{\text{kor}} = 1,227 \text{ mm}$, to je $\bar{x}_{\text{kor}} \approx x_0$. To znači da je proces dovoljno dobro centriran, ali je ipak pomaknut prema gore.

b) Ocjena prirodnog rasipanja procesa:

$$\sigma_o = \frac{\bar{R}}{d_2}.$$

Za $n = 5$ je $d_2 = 2,326$, pa slijedi da je $\sigma_o = 0,0273 \text{ mm}$, a prirodno rasipanje $T_{\text{pri}} = 6 \sigma_o = 0,164 \text{ mm}$. Može se zaključiti da je prirodno rasipanje procesa neznatno veće od zadatog, što znači da je proces upravo na granici što se tiče centriranosti i rasipanja, pa treba nastaviti njegovo praćenje s granicama već određenim na bazi tolerancija.

Kontrolne karte $\bar{x} - \sigma$ služe za praćenje tih dviju statističkih veličina jedne mjerljive karakteristike (npr. tvrdoće ili pre-

STATISTIČKA KONTROLA KVALITETE

313

Tablica 6
KONTROLNE GRANICE ZA KONTROLNU KARTU $\bar{x} - \sigma$

Računa se prije praćenja procesa								Računa se u toku praćenja procesa			
Kontrolne granice:				Kontrolne granice:				Kontrolne granice:			
$G_{\bar{x}}^{(g,d)} = x_0 \pm A \sigma_o$				$G_{\bar{x}}^{(g,d)} = x_0 \pm A' T$				$G_{\bar{x}}^{(g,d)} = \bar{x} \pm A_1 \bar{\sigma}$			
$G_{\sigma}^{(g)} = B_2 \sigma_o$				$G_{\sigma}^{(g)} = B'_2 T$				$G_{\sigma}^{(g)} = B_4 \bar{\sigma}$			
$G_{\sigma}^{(d)} = B_1 \sigma_o$				$G_{\sigma}^{(d)} = B'_1 T$				$G_{\sigma}^{(d)} = B_3 \bar{\sigma}$			
$\bar{\sigma} = c_2 \sigma_o$				$\bar{\sigma} = c_2 T$							
<i>n</i>	Prošli podaci Poznato: σ_o, x_0				Tolerancije Poznato: T, x_0				Podaci iz procesa Poznato: $\bar{x}, \bar{\sigma}$		
	<i>A</i>	<i>B</i> ₁	<i>B</i> ₂	<i>c</i> ₂	<i>A'</i>	<i>B</i> ₁ '	<i>B</i> ₂ '	<i>c</i> ₂ '	<i>A</i> ₁	<i>B</i> ₃	<i>B</i> ₄
10	0,949	0,262	1,584	0,9227	0,158	0,044	0,264	0,154	1,028	0,284	1,716
15	0,775	0,406	1,492	0,9400	0,129	0,068	0,249	0,158	0,816	0,428	1,572
20	0,671	0,491	1,433	0,9619	0,112	0,082	0,239	0,160	0,697	0,510	1,490
25	0,600	0,548	1,392	0,9696	0,100	0,091	0,232	0,162	0,619	0,565	1,435
30	0,548	0,588	1,362	0,9748	0,091	0,098	0,227	0,163	0,562	0,603	1,397
35	0,507	0,620	1,337	0,9784	0,085	0,103	0,223	0,163	0,518	0,633	1,367
40	0,474	0,646	1,317	0,9811	0,079	0,108	0,220	0,164	0,483	0,658	1,342
45	0,447	0,667	1,299	0,9832	0,075	0,111	0,217	0,164	0,455	0,678	1,322
50	0,424	0,685	1,285	0,9849	0,071	0,114	0,214	0,164	0,431	0,695	1,305
60	0,387	0,714	1,261	0,9874	0,065	0,119	0,210	0,165	0,392	0,723	1,277
70	0,359	0,736	1,243	0,9892	0,060	0,123	0,207	0,165	0,363	0,744	1,256
80	0,335	0,753	1,228	0,9906	0,056	0,126	0,205	0,165	0,338	0,761	1,239
90	0,316	0,768	1,215	0,9916	0,053	0,128	0,203	0,165	0,319	0,775	1,225
100	0,300	0,780	1,205	0,9925	0,050	0,130	0,201	0,165	0,302	0,786	1,214

Tablica 7
USPOREDBA RAZLIČITIH KONTROLNIH KARATA

<i>Obilježja</i> <i>Kontrolne karte</i>	<i>Kontrolne karte $\bar{x} - R$</i> <i>Kontrolne karte $\bar{x} - \sigma$</i> <i>Kontrolne karte x</i>	<i>Kontrolne karte p</i> <i>Kontrolne karte np</i>	<i>Kontrolne karte u</i> <i>Kontrolne karte c</i>
Vrste podataka	Podaci o mjerljivoj veličini koja se kontrolira (dimenzije ili druga mjerljiva svojstva)	Podaci o atributivnim veličinama koje se kontroliraju (broj škartnih jedinica)	Podaci o atributivnim veličinama (broj pogrešaka po jedinici proizvoda ili uzorku)
Područje primjene	Kontrola pojedinačnih karakteristika	Kontrola ukupnog škarta u proizvodnom procesu	Kontrola ukupnog broja pogrešaka po jedinici proizvoda
Osobite prednosti	Omogućuje maksimalno iskorištenje prikupljenih podataka Detaljnije informira o prosjeku i trendu kontrolirane karakteristike u toku procesa	Potrebni se podaci dobivaju iz dokumentacije tehničke kontrole Lako razumljiva svemu osoblju Daje opću sliku o kvaliteti proizvoda	Slične prednosti kao karte p , a osim toga prikazuje nastajanje pogrešaka u toku proizvodnje
Osobite manjkavosti	Nije razumljiva za neiskusne. Moguće je zabuna između kontrolnih granica i granica dopuštenih odstupanja Ne može se primijeniti u kontroli kalibrima	Ne daje informacije potrebne za kontrolu pojedinačnih karakteristika Ne prikazuje nastajanje pogrešaka u toku proizvodnje	Ne daje detaljne informacije potrebne za kontrolu pojedinačnih karakteristika

kidne čvrstoće) u nizu uzoraka koji imaju više od 30 jedinica. Najviše se upotrebljavaju za kontrolu materijala nakon toplinske obrade, odnosno obrade za koju se očekuje veće rasipanje kontrolirane karakteristike. Primjer takve kontrolne karte vidi se također u članku *Organizacija proizvodnje*, TE 9, str. 712 na sl. 16, a izrazi potrebnii za računanje nalaze se u tabl. 6 ovoga članka.

Kontrolne karte za atributivne karakteristike. U praksi se upotrebljavaju kontrolne karte s oznakom p , np , u i c (v. *Organizacija proizvodnje*, TE 9, sl. 17–20).

Kontrolne karte p služe za praćenje udjela neispravnih jedinica x u uzorcima sa n jedinica, pa je $p = x/n$. Uzorci mogu imati različit broj jedinica.

Kontrolne karte np služe za praćenje broja pronađenih neispravnih jedinica u uzorcima. Uzorci moraju imati jednak broj jedinica.

Kontrolne karte u služe za praćenje prosječnog broja pogrešaka u jedinici proizvoda. Upotrebljavaju se za složenije

proizvode (npr. elektromotor), za pločaste, šipkaste i žičane proizvode, u tekstilnoj industriji i industriji papira. Uzorci mogu biti različite veličine.

Kontrolne karte c služe za praćenje pogrešaka u jednom uzorku. Uzorci moraju imati jednak broj jedinica.

Pomoću tih karata ocjenjuje se kvaliteta proizvoda. Te su karte vrlo jednostavne za primjenu i interpretaciju, ali podaci nisu dovoljno osjetljivi na promjene, pa uzorci moraju imati relativno mnogo jedinica. Za matematičku interpretaciju podataka na takvim kontrolnim kartama služe binomna i Poissonova razdioba. Tabl. 7 sadrži usporedbu kontrolnih karata.

STATISTIČKA KONTROLA KVALITETE U SUVREMENIM UVJETIMA

Neke od metoda statističke kontrole kvalitete primjenjivale su se u industriji već krajem prošlog stoljeća, ali je

sustavna upotreba tih metoda započela poslije prvoga svjetskog rata. Nagli razvoj tih metoda ostvaren je za vrijeme drugoga svjetskog rata, pogotovo u razdoblju poslije njega, kad je naglo porasla industrijska proizvodnja. U takvim uvjetima, naime, nije bilo moguće dovoljno temeljito kontrolirati kvalitetu proizvoda bilo zbog male pouzdanosti dotadašnjih metoda bilo zbog niske produktivnosti sredstava tehničke kontrole.

Početkom pedesetih godina uvodi se suvremena statistička kontrola kvalitete u industriji SAD i Japana, ali je ona teško prodirala u svakodnevnu praksu zbog teškoća u prikupljanju podataka i određivanju vrijednosti statističkih veličina. Tzv. brze metode statističke kontrole kvalitete ipak nisu bile dovoljno brze, a ni dovoljno pouzdane, da bi se mogle svakodnevno efikasno primjenjivati i donositi pravodobne odluke u proizvodnim uvjetima. Osnovna je teškoća u primjeni tih metoda bila u računanju bez pogodnih pomagala, pogotovo u malim radnim organizacijama i radionicama.

Te su teškoće uklonjene upotreborom elektroničkih računala na radnim strojevima i mjernim uređajima, što je omogućilo statističku kontrolu na svakom radnom mjestu i u svim fazama proizvodnog procesa, pa i upravljanje ukupnom proizvodnjom na temelju statističke kontrole kvalitete. Danas je vrlo raširena upotreba kompjutoriziranih ručnih uređaja (pomična mjerila, mikrometri, komparatori) koji s primjerenom programskom podrškom trenutno statistički obrađuju izmjerene veličine s pripadnim grafičkim prikazom. Osim toga, složeniji mjerni uređaji (trodimenijski mjerni uređaji, uređaji za ispitivanje zupčanika, uređaji za ispitivanje hravastosti ploha i sl.) omogućuju uz pomoć elektroničkog računala potpunu statističku analizu s grafičkim prikazom.

Bez obzira na to da li se mjerni podaci prikupljaju i onda obrađuju ili su mjerna ticala neposredno povezana s računalom, za statističku je analizu potrebna primjerena programska podrška.

Najzanimljivija je primjena statističke kontrole kvalitete za automatsku kontrolu alatnih strojeva i grupa strojeva u fleksibilnim proizvodnim linijama kad se automatski kontrolira karakteristična veličina (npr. promjer izratka) kompenzacijom alata, i to na temelju kontrole srednje vrijednosti \bar{x} karakteristične veličine, da bi se izbjegle intervencije zbog slučajnih promjena.

Postoji niz razvijenih programa za statističku kontrolu kvalitete. Tako je npr. program tvrtke Hawlett-Packard sposoban da odluci o prihvatanju ili odbacivanju izratka s obzirom na svaku mjerenu karakteristiku. Program, osim toga, prati učestalost kojom se svaka mjerena karakteristika pojavljuje u području ispod ili iznad granica dopuštenih odstupanja. Za svaku se karakteristiku tiskaju srednje vrijednosti \bar{x} , procijenjeno standardno odstupanje s i histogrami. Programske paketi obično mogu analizirati kontrolne karte.

Upotreborom računala brzo se proširila primjena statističke kontrole kvalitete u proizvodnim industrijskim procesima, jer je takva kontrola provjereno sredstvo za osiguranje kvalitete proizvoda i proizvodnih procesa. Iako kontrola kvalitete i u suvremenoj proizvodnji teži potpunoj kontroli na proizvodnoj liniji (kontrola *on-line*), statistička će se kontrola kvalitete i dalje primjenjivati, pa se može očekivati i njezino unapredavanje.

LIT.: A. V. Feigenbaum, Total Quality Control, Engineering and Management. McGraw-Hill Book Company, New York 1961. – E. Schindowski, O. Schürz, Statistische Qualitätskontrolle. VEB Verlag Technik, Berlin 1965. – J. M. Juran, Quality Control-Handbook. McGraw-Hill Book Company, New York 1974. – J. M. Juran, F. M. Gryna, Planiranje i analiza kvaliteta od razvoja proizvoda do korišćenja. Privredni pregled, Beograd 1974. – JUS N. NO.029, Planovi i postupci uzimanja uzoraka za kontrolu prema atributima, 1974. – W. Masing, Handbuch der Qualitätssicherung. Carl Hauser Verlag, München 1980. – ISO 3951, Sampling Procedures and Charts for Inspection by Variables for Percent Defective, 1981. – H. J. Warnecke, W. Dutschke, Fertigungsmesstechnik. Springer-Verlag, Berlin 1984.

F. Dusman

STATISTIKA, znanstvena disciplina koja se bavi problemima u vezi s prikupljanjem, obradbom i analizom podataka. Glavni su zadaci matematičke statistike izgradnja teorijskih temelja i praktičnih postupaka za stvaranje zaključaka o pojavi na koju se odnose izmjereni, odnosno opaženi podaci. Budući da se podaci redovito odnose na tzv. *slučajne pojave*, statističke se analize i zaključci zasnivaju na pojmovima i metodama *teorije vjerojatnosti* (v. *Vjerojatnost*).

Statističke se metode primjenjuju na različitim područjima ljudske djelatnosti, pa su razvijene i neke posebnosti. Zbog toga se govori o ekonomskoj, medicinskoj i vojnoj statistici, o statističkoj fizici, statističkoj kontroli kvalitete itd. U ovom se članku izlažu osnovni pojmovi i metode *matematičke statistike*, koja ima veliku primjenu u tehničkim znanostima.

Prikupljanje podataka o stanovništvu počelo je već u drevnim civilizacijama (Kina, Perzija, Grčka, Rim). U XVII. st. pojavljuju se na njemačkim sveučilištima predavanja iz "statistike" (lat. *status* stanje), koja se odnose na problematiku državnih popisa. Ozbiljnije doprinose razvitku ekonomske statistike dali su engleski znanstvenici XVII. stoljeća (J. Grant, E. Halley, W. Petty), koji su istraživali zakonitosti u masovnim društvenim pojavama. Prvi državni statistički ured osnovan je u Švedskoj (1756).

Počeci matematičke statistike mogu se naći već kod utemeljitelja teorije vjerojatnosti: J. Bernoulli (1654–1705), P. S. Laplacea (1749–1827), S. D. Poissona (1781–1840) i K. F. Gaussa (1777–1855). Najvažnije probleme matematičke statistike i glavne ideje za njihovo rješavanje postavili su vodeći statističari tzv. anglosaksonske statističke škole: F. Galton (1822–1911), K. Pearson (1857–1936), R. A. Fisher (1890–1962) i J. Neyman (1894–1981).

Danas u svijetu postoji mnogo znanstvenika i institucija koji se bave statistikom. Također postoji veoma opsežna literatura i nekoliko specijalnih znanstvenih i stručnih časopisa koji obrađuju samo statističku problematiku.

STATISTIČKI PODACI

Sredivanje i prikazivanje. Mjerjenje ili opažanje određenih pojava redovito rezultira određenim skupom brojčanih podataka. Brojčani se podaci odnose na jednu ili više promatranih veličina.

Ako se promatra samo jedna veličina X , onda je rezultat jednog mjerjenja jedan realan broj x . Višestrukim ponavljanjem mjerjenja veličine X dobiva se konačni niz brojeva x_1, \dots, x_n , kao rezultat n ponovljenih mjerjenja. Veličina X obično se naziva *statističko obilježje* promatrane pojave, a dobiveni niz brojeva *statistički podaci*.

Ako se npr. promatranjem broja X kvarova nekog stroja u jednom tjednu zabilježe opažene vrijednosti veličine X kroz $n = 10$ tjedana, dobiva se, primjerice, niz brojeva: $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 3, x_4 = 2, x_5 = 0, x_6 = 1, x_7 = 0, x_8 = 2, x_9 = 4, x_{10} = 1$. Kao rezultati opažanja veličine X mogu se pojaviti samo cijeli brojevi. Pri tome se neki brojevi mogu pojaviti i više puta, pa se govori o frekvenciji pojavljivanja nekog podatka.

Za statističko obilježje X koje može poprimiti samo vrijednosti iz nekog *diskretnog* (konačnog ili prebrojivog) skupa brojeva $\mathcal{R}(X)$ kaže se da je *diskretno obilježje*. Prilikom opažanja (mjerjenja) obilježja X dobivaju se elementi skupa $\mathcal{R}(X)$. Ako se u nizu od n opažanja broj $x^* \in \mathcal{R}(X)$ pojavi v_i puta, kaže se da podatu x^* pripada frekvencija v_i , odnosno *relativna frekvencija* $q_i = v_i/n$, gdje je $j = 1, \dots, r$. Budući da je $\sum_{j=1}^r v_j = n$, to je $\sum_{j=1}^r q_j = 1$. Rezultati opažanja (mjerjenja) obilježja X obično se prikazuju u tablicama (tabl. 1 i 2). Na temelju *tabličnog prikaza* statističkih podataka izrađuje se i *grafički prikaz*. Ako se na apscisnu os stave vrijednosti obilježja X , a kao ordinate nanesu pripadne frekvencije

Tablica 1
TABLICA FREKVENCIJA DISKRETNOG OBILJEŽJA

Vrijednost obilježja	x_1^*	...	x_j^*	...	x_r^*	Zbroj
Frekvencija	v_1	...	v_j	...	v_r	n
Relativna frekvencija	q_1	...	q_j	...	q_r	1
Kumulativne relativne frekvencije	q_1	...	$\sum_{i=1}^j q_i$...	1	