

pjenom, ugljičnim dioksidom, halonom ili prahom). Vatrodojavni sustav u sklopu sa stacionarnim uređajem za gašenje, osim što otkriva požar, nadzire ispravnost elemenata stacionarnog uređaja i aktivira ga. Uređaj se aktivira automatski alarmom automatskog vatrodojavnika ili pomoću ručnih vatrodojavnika koji su tada posebno označeni. Uobičajeno je da se uređaj automatski aktivira alarmom najmanje dvaju automatskim vatrodojavnikama u štićenom prostoru.

V. Šesnić


LIT.: O. Heterich, Wasser als Löschmittel. Dr. Alfred Höthing Verlag GmbH, Heidelberg 1960. – Н. Б. Кащеев, А. С. Мечев, В. Л. Максимов, Г. И. Нобров, В. К. Петров, Пожарные машины и противопожарное оборудование. Стройиздат, Москва 1966. – H. Richter, Rohrhydraulik. Springer-Verlag, Berlin 1971. – R. Schlosser, Feuerlöscharmaturen. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1978. – J. Schütz, Feuerwehrfahrzeuge, Teil 1–2. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1979. – Е. Н. Иванов, Противопожарное водоснабжение. Стройиздат, Москва 1986. – P. Nash, R. A. Young, Automatic Sprinkler for Fire Protection. National Fire Protection Association, 1989.

J. Deković I. Horvat V. Šesnić Z. Šmejkal

SVOJSTVA VATROSTALNIH MATERIJALA

Osim vatrostalnosti, od vatrostalnih se materijala traži da su izdržljivi prema naglim temperaturnim promjenama, da su čvrsti te otporni prema kemijskim reagensima i na visokoj temperaturi.

Vatrostalnost. Pod vatrostalnošću se u prvom redu razumije sposobnost zadržavanja oblike pri visokoj temperaturi. Vatrostalni materijali nemaju točno određeno talište, već, kao i svi keramički materijali, postupno omekšavaju s povišenjem temperature. Temperatura omekšavanja određuje se pomoću *Segerovih čunjica*. H. Seger je 1886. načinio niz jednakih čunjica različita sastava, odabranog tako da čunjici omekšavaju pri sve višim, točno određenim temperaturama. Temperaturom omekšavanja (padanja) smatra se ona temperatura pri kojoj vrh čunjica u obliku trostrane piramide, savijajući se preko okomitog brida, dodirne ravnenju osnovice čunjica. Ta se temperatura određuje tako da se od tijela ili sirovine kojoj treba utvrditi vatrostalnost izrade čunjici jednakih dimenzija kao u mjernih čunjicama, pa se u električnoj peći s programiranim porastom temperature uspoređuje njihovo ponašanje.



Sl. 1. Dijagram određivanja otpornosti na tlak pri povišenoj temperaturi. 1 samotne opeke, 2 silika-opeke, 3 silimanitne opeke

VATROSTALNI MATERIJALI, nemetalni proizvodi kojima su oblik i svojstva, zbog visoke temperature omekšavanja i vrlo visokog tališta, postojani do temperature od najmanje 1500 °C. Materijali s postojanošću do 1800 °C i većom smatraju se visokovatrostalnim. Vatrostalnim materijalima najviše se grade i oblažu ložišta industrijskih peći u metalurgiji, proizvodnji stakla, keramike i cementa, zatim ložišta parnih kotlova i generatora, mlanice reaktivnih motora i raketa te dijelovi nuklearnih reaktora, a rabe se i u proizvodnji vatrostalnog posuda i pribora (ionci, tignjevi, cijevi itd.).

Većina sastojaka vatrostalnih materijala oksidni su spojevi visoka tališta. To mogu biti čisti oksidi (tabl. 1), gotovo čisti oksidi, spineli i mnogi silikati.

Tablica 1
TALIŠTA NEKIH TEŠKOTALJIVIH OKSIDA

Oksid	Talište °C	Oksid	Talište °C
ThO ₂	3050	Al ₂ O ₃	2050
MgO	2800	TiO ₂	1830
ZrO ₂ (stabiliziran)	2690	Ta ₂ O ₅	1800
CaO	2572	SiO ₂	1705
Cr ₂ O ₃	2435	WO ₃	1473
Y ₂ O ₃	2410		-

Razvitak vatrostalnih materijala povezan je s razvitkom metalurgije i drugih industrijskih grana u kojima su potrebne visoke temperature. Već su primitive metalurške peći starih naroda bile obložene vatrostalnom glinom, a proizvodnja je tog materijala započela 70-ih godina XIX. stoljeća.

Jedini je proizvođač vatrostalnog materijala u Hrvatskoj »Zagorka« u Bedekovčini. Proizvodi samotne opeke, vatrostalni pribor za keramičku industriju, vatrostalne betone i nabojne mase. Proizvodnja je 1990. godine, prije izbijanja rata u Hrvatskoj, iznosila 13 632 tone.

Vatrostalni se materijali mogu svrstati na različite načine. Prema svom vanjskom obliku dijele se na materijale određena oblika (opeke, blokovi, ploče, klinovi) te neoblikovane materijale (prah i granule za vatrostalnu žbuku i beton, premazna sredstva, mase za naštrecavanje i sl.).

Prema načinu vezivanja razlikuju se materijali koji se vežu pri sobnoj temperaturi (npr. magnezijevim solima ili vatrostalnim cementom) i pri visokim temperaturama (npr. staklenom fazom ili sinteriranjem).

S obzirom na kemijsko ponašanje i reakciju razlikuju se kiseli, bazični i neutralni vatrostalni materijali. *Kiseli* su materijali oni koji sadrže mnogo silicijeva dioksida, a malo aluminijeva oksida, najviše do 45%, *neutralni* su oni s mnogo aluminijeva oksida, *bazični* kao glavne sastojke sadrže okside magnezija, kalcija i kroma (magnezit, dolomit, kromit).

U gornju se podjelu ne svrstavaju *specijalni* vatrostalni proizvodi na osnovi ugljika, cirkonijeva oksida, cirkonijeva silikata, silicijeva karbida itd.

Često se ispituje otpornost na tlak pri povišenoj temperaturi, dakle pri okolnostima pod kojima se vatrostalni proizvodi nalaze u praksi. Ispitno se tijelo (valjak visine 50 mm, promjera 50 mm) kontinuirano zagrijava pod propisanim tlakom od 0,2 MPa i bilježi se promjena njegove visine. Početni uspon krivulje nastaje zbog toplinskog rastezanja materijala, a zatim se omekšavanjem njegova visina smanjuje (sl. 1). Kao interval omekšavanja uzima se razlika između temperature najvećeg rastezanja (tabl. 2) i temperature pri kojoj se visina ispitnog tijela smanji za dogovoren i znos. Taj je interval različit za različite materijale i to je veći što je veća viskoznost tekuće faze i što sporije raste njezin udio s porastom temperature. Stoga će smjese sa sastavom u blizini eutektika brzo omekšati kad postignu odgovarajuću temperaturu.

Tablica 2
POČETNA TEMPERATURA OMEKŠAVANJA NEKIH VATROSTALNIH MATERIJALA

Vatrostalni materijal	Početna temperatura omekšavanja °C
Samotne opeke	1300–1550
Kromitno-magnezitne opeke	>1550
Kromitne opeke	>1600
Cirkonijevosilikatne opeke	>1600
Korundne opeke	1600–1750
Silika-opeke	>1660
Visokopečene kromitno-magnezitne opeke	>1700
Dolomitne opeke	>1700
Mulitne opeke	>1750
Magnezitne opeke (siromašne željezom)	>1750
Cirkonijevoksidne opeke	>1750

Osim spomenutih metoda određivanja svojstava u novije se vrijeme posebnim metodama još određuju omekšavanje pod tlakom, tečenje pod tlakom i savojna čvrstoća pri povišenoj temperaturi.

Toplinska svojstva. U mnogih je vatrostalnih materijala linearno toplinsko rastezanje s porastom temperature prilično jednolично i iznosi 1–2% do temperature 1400 °C. Međutim, silika-opeke se zbog polimorfnih promjena faza do ~600 °C vrlo jako rastežu, a pri višim temperaturama im je koeficijent linearног toplinskog rastezanja vrlo malen i djelomično čak negativan. Zbog toga su silika-opeke pri temperaturama višim od 600 °C vrlo otporne prema naglim temperaturnim promjenama.

Od povrativog rastezanja treba razlikovati nepovrativu promjenu duljine, odnosno promjenu obujma s temperaturom (naknadni rast ili naknadno stezanje). Takve pojave nastaju zbog nepotpunog sinteriranja (slabo pečenje), faznih promjena ili kemijskih reakcija. Zbog jakog se naknadnog stezanja otvaraju reške, pa se ozid razlabavi i postaje nestabilan. Ako se, međutim, vatrostalne opeke naknadno rastegnu, nastaju jake tlačne napetosti koje mogu razoriti ozid.

Vatrostalni su proizvodi često izloženi jakim temperaturnim oscilacijama pa u njima nastaju velike temperaturne razlike, koje zbog toplinskog rastezanja i mehaničkih napetosti mogu uzrokovati lom materijala. Zbog toga je *otpornost prema naglim temperaturnim promjenama* jedno od najvažnijih svojstava vatrostalnih materijala i o njemu uvelike ovisi trajnost peći i agregata za taljenje koji rade periodično. Općenito je materijal s manjim koeficijentom linearног toplinskog rastezanja otporniji prema naglim temperaturnim promjenama.

Toplinska provodnost i toplinski kapacitet vatrostalnih materijala ovise o kemijskom sastavu sirovina, granulometrijskom sastavu, ukupnoj poroznosti i veličini pora, temperaturi pečenja i okolnoj atmosferi (tabl. 3). Za materijale u kojima je udio kristalne faze velik, toplinska se provodnost s porastom temperature smanjuje, dok se za one s velikim udjelom staklene ili amorfne faze povećava. Kompaktni, gusti i teški vatrostalni materijali veće su toplinske provodnosti i većeg toplinskog kapaciteta, što je pogoljno za većinu industrijskih peći i toplinskih regeneratora. Materijali s malim toplinskim kapacitetom prikladni su samo za peći koje ne rade kontinuirano.

Tablica 3
SREDNJI SPECIFIČNI TOPLINSKI KAPACITETI NEKIH VATROSTALNIH MATERIJALA

Vatrostalni materijal	Toplinski kapacitet pri navedenoj temperaturi kJ/(kg K)				
	20–200 °C	400 °C	600 °C	800 °C	1000 °C
Silika-opeke	0,85	0,91	0,94	0,96	0,97
Šamotne opeke	0,90	0,96	1,00	1,03	1,04
Korundne opeke (99% Al ₂ O ₃)	0,93	1,01	1,07	1,10	1,13
Cirkonijevoksidne opeke	0,56	0,61	0,65	0,68	0,70
Silicijevokarbidične opeke	0,95	0,98	1,03	1,07	1,12
Magnezitne opeke	1,01	1,05	1,09	1,12	1,16
Kromitne opeke	0,79	0,83	0,86	0,88	0,89
Forsteritne opeke	0,93	0,97	1,01	1,05	1,08

Mehanička svojstva. Za vatrostalne se materijale općenito ne postavljaju visoki zahtjevi glede mehaničkih svojstava, jer je npr. u 30 m visokom ozidu predgrijivača zraka na najnižim opekama tlačno opterećenje ~0,6 N/mm², dok je tlačna čvrstoća plastično oblikovanih šamotnih opeka ~10 N/mm², magnezitnih opeka 30–150 N/mm², a cirkonijevoksidnih opeka veća od 300 N/mm².

Tlačna čvrstoća povećava se s porastom temperature pečenja i važna je kada može nastati oštećenje habanjem, kao što je to u visokim i rotacijskim pećima kojima materijal prolazi tijekom pečenja. Zanemare li se kemijska djelovanja na vatrostalni materijal, otpornost prema habanju raste s porastom tlačne čvrstoće.

Savojna čvrstoća određuje se izlaganjem tijela u obliku štapa sve većem savojnom opterećenju pri konstantnoj temperaturi, pa se tako dobivaju podaci o deformaciji vatrostalnih proizvoda pri visokim temperaturama.

S porastom temperature mijenja se elastičnost vatrostalnih materijala. Vrijednost modula elastičnosti najprije malo poraste,

a zatim opada zbog nastajanja rastaljene faze. Modul smičnosti ostaje stalan do ~800 °C, a smanjuje se čim se pojavi rastaljena faza. Vatrostalni se materijali samo u malom području deformacije ponašaju posve elastično, a kako opterećenje raste, nastaju nepovratne deformacije.

U tablici 4 nalaze se vrijednosti nekih karakterističnih mehaničkih svojstava za određene vatrostalne materijale. Čvrstoća obično raste s porastom elastičnosti, a odstupanja nastaju, među ostalim, zbog različite poroznosti.

Tablica 4
MEHANIČKA SVOJSTVA NEKIH VATROSTALNIH MATERIJALA

Vatrostalni materijal	Tlačna čvrstoća N/mm ²	Modul elastičnosti GN/m ²	Modul smičnosti GN/m ²
Silika-opeke	15–50	13	5,2
Šamotne opeke	10–70	26–36	9,3–13,7
Korundne opeke	35–80	28–36	11,7–14,6
Lake šamotne opeke	2,5–12,5	6,6–8,4	2,8–3,8
Magnezitne opeke	30–150	115–140	45–54
Magnezitno-kromitne opeke	30–70	56–61	21–24,5
Kromitno-magnezitne opeke	15–45	43–59	16–23
Kromitne opeke	30–70	61–90	24–36
Forsteritne opeke	20–40	44–52	18–22

Poroznost i gustoća. Poroznost je važna karakteristika vatrostalnih materijala jer utječe na njihovu čvrstoću, toplinsku provodnost, otpornost prema naglim temperaturnim promjenama i kemijsku otpornost. Razlikuje se ukupna i otvorena (prividna) poroznost. *Ukupna poroznost* izražava se udjelom svih šupljina u materijalu, dok se *otvorena poroznost* izražava udjelom samo onih šupljina koje su dostupne izvana, a nisu obuhvaćene zatvorene šupljine. Razlika između ukupne i otvorene poroznosti obično nije velika i iznosi ~2%. Katkad je važno poznavati vrstu šupljina i razdiobu njihove veličine, jer o tome ovisi otpornost materijala prema djelovanju rastaljene troske, staklene taline, plinova i para. Općenito vrijedi da je vatrostalni materijal čvršći, otporniji, veće toplinske provodnosti i većeg toplinskog kapaciteta što mu je poroznost manja, što je gušći i kompaktniji. Porozni materijal lakše upija talinu, trosku i plinove koji na njega kemijski štetno djeluju.

Prividna gustoća materijala, ρ_p , omjer je mase i obujma uključujući i šupljine (tabl. 5). Određuje se hidrostatskom vagom, istiskivanjem živom ili vaganjem i mjerjenjem obujma. Prava gustoća, ρ , ne uključuje šupljine u materijalu. Iz gustoća može se odrediti ukupna poroznost, P_{uk} , prema izrazu

$$P_{uk} = \frac{\rho - \rho_p}{\rho}. \quad (1)$$

Tablica 5
PRIVIDNE GUSTOĆE NEKIH VATROSTALNIH MATERIJALA

Vatrostalni materijali	Prividna gustoća g/cm ³
Cirkonijevosilikatne opeke	3,5–3,7
Kromitno-magnezitne opeke	3,0–3,2
Korundne opeke (90% Al ₂ O ₃)	3,0–3,2
Magnezitne opeke	2,9–3,1
Cirkonijsko-kristobalitne opeke	2,6–2,8
Forsteritne opeke	2,7–2,8
Silimanitne opeke	2,6–2,7
Tvrde šamotne opeke	2,0–2,3
Opeke od kremenštine	2,0
Plastično oblikovane šamotne opeke	1,9–2,0
Silika-opeke	1,8–1,9
Lake šamotne opeke	<1,5

Otpornost prema nastajanju troske. Osim mehaničke korozije, u vatrostalnih se proizvoda pojavljuje i kemijska korozija i tom prilikom nastaje troska. Mogućnost kemijske reakcije može se procijeniti iz faznih dijagrama pojedinih komponenata te

na temelju podataka o temperaturi, sastavu vatrostalnog materijala i agresivnog medija. Korozisko je djelovanje mnogo jače ako je prisutna talina. Pritom nastaje to više troske što su rastaljene faze koje sudjeluju u reakciji manje viskoznosti. Preduvjet je za koroziju da troska dobro kvasi opeku, što je gotovo uvijek u okidnih sustava. Brzina korozije ovisi o površini, pa se povećava s povećanom poroznosti.

Osim talina, na vatrostalni materijal djeluju plinovi i pare. Osobito su štetni reduksijski plinovi, jer redukcija silicijeva dioksida može uzrokovati drobljenje vatrostalnog materijala. Alkalijске pare pojačavaju nastajanje troske jer prodiru duboko u materijal.

POJEDINI VATROSTALNI MATERIJALI


Silika-opeke. U vatrostalnim silika-opekama maseni je udio silicijeva dioksida, SiO_2 , najčešće 96…98%. Ostatak su nečistoće iz sirovina, uglavnom aluminijev oksid, titanov dioksid, željezni triksid i alkalije, te od veziva koja se dodaju tijekom proizvodnje. Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) razlikuje silika-proizvode ($\geq 93\% \text{ SiO}_2$) i dinas-proizvode ($85\% \leq \text{SiO}_2 < 93\%$).

Kao sirovine upotrebljavaju se kvarcit i kremeni pijesak, odnosno njihov osnovni sastojak kremen, koji se u prirodi javlja u mnogim oblicima (v. *Silicij*, TE 12, str. 81). Nakon čišćenja kreman se drobi i klasira, pri čemu je razdioba zrna od osobite važnosti za postizanje željene gustoće i kompaktnosti. Uobičajeni je granulometrijski sastav mase za silika-opeke: 30…35% čestica većih od 1 mm, 35…40% čestica od 0,9…1 mm, a ostatak čine čestice manje od 0,9 mm. Osim vode, sirovoj se masi kao vezivo (do 3%) dodaje kalcijev hidroksid (vapneno mljeko) ili glina, pa se tako razlikuju silika-opeke (s kalcijevim hidroksidom) i dinas-opeke (s glinom).

Dobivena se mješavina najprije prerađuje u žrvnju, a zatim se preša hidrauličnim rotacijskim prešama, najčešće u obliku opeka. Ako treba izraditi komade posebnih oblika i dimenzija, može se oblikovati i ručnim pneumatskim nabijačima.

Nakon prešanja sirove se opeke suše u komornim sušarama, a zatim peku u tunelnim ili kružnim pećima (v. *Keramika*, TE 7, str. 63). Temperatura je u peći 1450…1500 °C, a pečenje traje 7…14 dana, već prema vrsti peći.

Tijekom pečenja, kao vezivna faza, nastaje volastonit, CaSiO_3 , što opeki daje veću tlačnu čvrstoću. S povećanjem količine dodanoga kalcijeva hidroksida raste i savojna čvrstoća u sirovom stanju, pri čemu se vapnenim mljekom postižu veće vrijednosti.



Sl. 2. Ovisnost naknadnog rastezanja silika-opeka o količini zaostalog kremena. 1<0,5%, 2~5%, 3~15% kremena

Pečenjem niskotemperaturni kremen prelazi u visokotemperaturne kristalne modifikacije kristobalita i tridimita (v. *Silicij*, TE 12, str. 81), pri čemu se povećava obujam, što treba uzeti u obzir pri izradbi kalupa. Nakon pečenja zaostaje i nešto nepretvoreno kremena, koji poslije postupno prelazi u tridimit ili kristobalit, te uzrokuje naknadno rastezanje opeke (sl. 2). Zato bi

maseni udio zaostalog kremena trebao biti manji od 1%. Međutim, katkad je naknadno rastezanje čak poželjno, kako bi svod (npr. poklopci električne peći) došao pod tlačno opterećenje.

Prosječni je sastav silika-opeka s 98% silicijeva dioksida nakon pečenja: 1% zaostalog kremena, ~5% amorfognog silicijeva dioksida te po 45…50% kristobalita i tridimita. Silika-opeke s manjim udjelom silicijeva dioksida imaju manje kristobalita (do 15%) i više tridimita (do 80%) zbog nečistoća u sirovinama (osobito alkalijske).

Silika-opeke, posebno one s vapnenim vezivom, ističu se velikom tlačnom čvrstoćom pri visokoj temperaturi. Karakteristična je i razlika od samo 10 °C između početnog i potpunog omekšavanja (sl. 1), jer je čak i pri visokim temperaturama udio staklene faze malen. Pri 1600 °C maseni udio taline iznosi 10…20%, a naglo raste, već prema stupnju čistoće, tek na temperaturi višoj od 1650 °C, tako da omekšavanje započinje između 1650 i 1700 °C.

Silika-opeke izvanredno su otporne prema naglim temperaturnim promjenama na temperaturi višoj od 600 °C, pa se primjenjuju u agregatima koji su izloženi stalnim temperaturnim promjenama (kokse i plinske peći, predgrijaci zraka i poklopci električnih peća). Mnogo se upotrebljavaju u metalurškim pećima, ali i u pećima za taljenje stakla, jer su otporne prema djelovanju staklenih talina. Međutim, zagrijavati ih treba vrlo oprezno i temperaturu povisivati postupno, zbog njihova vrlo jakog toplinskog rastezanja do 700 °C.

Poroznost silika-opeka iznosi 16…25% i ovisi o pakiranju zrna. Osim toga, pri pretvorbi kremena u kristobalit pojavljuje se dodatna poroznost, koja ovisi o vrsti sirovine.

Otpornost je silika-opeka prema većini talina i plinova dobra. Pare alkalija uzrokuju, međutim, jaku koroziju, jer alkalijski oksidi znatno snizuju temperaturu taljenja silicijeva dioksida.

Šamotni materijali. Šamotnim se materijalima nazivaju vatrostalni proizvodi izrađeni od gline, koji se, već prema sastavu, mogu primjenjivati pri temperaturama 1250…1850 °C. Osnovni su sastojci za šamotne proizvode pečena i sirova glina. Sirova se glina dodaje kao vezivo, a pečena se glina dobiva pečenjem i grubim mljevenjem vatrostalne gline i naziva se *šamot*. Omjer pečene prema sirovoj glini u šamotnim opekama iznosi 0,5…0,9. Kakvoča šamotnih proizvoda ovisi o sirovini. Upotrebljavaju se glineni škriljavci s velikim udjelom aluminijeva oksida, tzv. mršave gline, koje zbog velikog udjela kremena smanjuju plastičnost, i plastične vezivne gline, koje se pretežno ili potpuno sastoje od finokristaliziranog kaolinita i ilitnih glinenih minerala. Za kvalitetne šamotne materijale mora maseni udio aluminijeva oksida u sirovini biti što veći, ali najviše do 45%, udio željeznog(III) oksida što manji (<4%), alkalijskih oksida <3% i zemnoalkalijskih oksida <1,5%. U neutralnom šamotnom materijalu količinski omjer $\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2$ iznosi 1 : 2, kiseli sadrži više SiO_2 (najviše do 85%), a bazični više Al_2O_3 .

Šamotni se materijali proizvode suhim, polusuhim i plastičnim postupkom te lijevanjem (tabl. 6).

Tablica 6
NAČIN PROIZVODNJE I KARAKTERISTIKE ŠAMOTNIH OPEKA

Proizvodni postupak	Maseni udio vezivne gline %	Maseni udio vlage %	Linearno stezanje %	Stabilnost oblika	Oblikovanje
Suhi	5…15	3…5	0…1	vrlo dobra	visokotlačne preše, vibriranje, nabijanje
Polusuhi	20…30	4…6	0…3	dobra	visokotlačne preše
Plastični	35…50	12…16	6…8	umjerena	preša za istiskivanje, naknadno prešanje ili ručno oblikovanje
Lijevanje	30…50	10…20	0…3	umjerena do dobra	gipsani kalupi

Pri izradbi mase suhim ili polusuhim postupkom vezivna se glina vlaži vodom i dodaje ostalim komponentama u mješalici. Masa se zatim oblikuje mehaničkim ili hidrauličnim tijescima.

Masa u plastičnom stanju dobiva se tako da se usitnjeni, pečeni i klasirani šamot i osušena i usitnjena glina najprije suho, a zatim uz dodatak vode intenzivno pomiješaju u pužnim ili protustruj-

nim miješalicama, a u pužnoj preši prerađuju i istiskuju u obliku jezgre velikog promjera. Od nje se režu komadi od 30–50 kg i ostavljaju da odleže uz povremeno vlaženje. Pošto je tako postala podatnija za oblikovanje, masa se prerađuje tjeskom za istiskivanje (ekstruderom), a zatim joj se mehaničkim ili hidrauličnim tijescima daje konačni oblik, ili se ručno prerađuje pneumatskim nabijačima.

Sirovi otpresci, nastali suhim, polusuhim ili plastičnim postupkom, oprezno se suše u kanalnim ili komornim sušarama i zatim peku u tunelnim ili kružnim pećima (v. *Keramika*, TE 7 str. 63) pri temperaturi 1250–1500 °C. Optimalna temperatura ovisi o količini talitelja (oksiđi željeza, kalcija, natrija i kalija) u sirovinama.

Lijevanje u kalupe primjenjuje se za posebne oblike šamotnih proizvoda kao što su lake šamotne opeke i tankostjene šamotne cijevi.

Lake šamotne opeke izolacijski su vatrostalni proizvod male gustoće. Prilikom njihove priprave masi za prešanje dodaju se sagorive tvari, kao što je ugljena prašina, piljevina, ili druge organske tvari, koje nakon izgaranja za vrijeme pečenja ne daju mnogo pepela, a ostavljaju šupljine. Tako dobivenе lake opeke gustoće su <1,5 g/cm³. Još se manje gustoće postižu dodavanjem kemikalija koje u međusobnoj reakciji razvijaju plinove. Manje vrijedni laki vatrostalni materijali dobivaju se miješanjem i pečenjem vatrostalnih glina s dijamatskom zemljom.

Vatrostalnost šamotnih opeka uvelike ovisi o prisutnosti *mulita*, $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$, koji nastaje pri pečenju, a ima veliku vatrostalnost, malen koeficijent linearног toplinskog rastezanja i otporan je prema naglim temperaturnim promjenama. Mulit se počinje stvarati pri 950 °C, a njegovo se nastajanje može pospešiti malim količinama oksida kalcija i magnezija. Na svojstva šamotnih materijala utječe i udio alkalijskih i zemnoalkalijskih oksida u sirovinama, pa procese koji se zbivaju prilikom pečenja valja pratiti u faznom sustavu $\text{K}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$. Posljedica prisutnosti spomenutih oksida jest staklena faza koja nastaje već pri temperaturi nižoj od 1000 °C, a određena količina preostaje i nakon pečenja. Već prema vrsti šamotnog materijala, udio te faze može dosegnuti i do 60%. Čak i u alkalijama siromašnoj šamotnoj opeki s udjelom aluminijeva oksida ~42% ima ~15% staklene faze. Ostatak čini ~55% mulita i ~30% kristobalita.

Šamotni su materijali vatrostalni i pri povišenom tlaku i otporni su na kemijsko djelovanje taline. Otvorena poroznost šamotnih proizvoda iznosi 14–25%, a ovisi o načinu oblikovanja. Primjenom visokih tlakova pri oblikovanju dobiju se manje porozni proizvodi, a razmjerno tome mijenjaju se i vrijednosti tlačne čvrstoće (10–50 N/mm²).

Šamotni proizvodi od 1960. gube na važnosti, ali se još uvijek mnogo primjenjuju za oblaganje donjih dijelova visokih peći, komora u koksarama i plinarama, ložišta industrijskih peći, parnih kotlova, generatora, za izradbu opeka za sače staklarskih peći, u celičanama itd.

Vatrostalni materijali bogati aluminijevim oksidom. Za proizvodnju vatrostalnog materijala velike vatrostalnosti (s točkom omekšavanja >1750 °C) važan je velik udio aluminijeva oksida (>45%) pa se u tu svrhu, osim šamota, upotrebljavaju i sirovine kao što su silimanit, andalužit, disten, mulit, boksit, čista glinica i korund.

Drugi glavni sastojak tih proizvoda jest silicijev dioksid. Udio nečistoća unesenih sirovinama, prije svega titanova(IV) oksida, željeznog(III) oksida i alkalija, ne smije prijeći vrijednost od ukupno 6%.

Silimanit, andalužit i disten pečenjem prelaze u *mulit*, koji ima najbolja vatrostalna svojstva (v. *Silicij*, TE 12, str. 86). Ža andalužit i disten temperature su potpunog prijelaza u mulit 1300–1500 °C, a za silimanit >1500 °C.

Boksit se pretežno sastoji od aluminijeva oksida, a osim silicijeva dioksida glavne su primjese željezni(III) oksid i titanov(IV) oksid (v. *Aluminij*, TE 1, str. 224). Ako se boksit neposredno upotrebljava kao sirovina za vatrostalni materijal, treba sadržavati mnogo aluminijeva oksida, što manje željezni(III) oksida i mora se dehidrirati pretečenjem.

Glinica je gotovo čisti aluminijev oksid koji se dobiva od boksite, a prerađuje se kalciniranjem i sinteriranjem, odnosno taljenjem.

Sinterirani i taljeni *mulit* dobiva se od prikladnih mješavina kaolina i kalcinirane glinice (v. *Silicij*, TE 12, str. 86).

Korund daje pečenom materijalu bolju otpornost na visokoj temperaturi, jer se na njegovoj površini stvaraju kristali mulita, dok od boksite nastaju samo fina zrna korunda. Stoga je tlačna čvrstoća pri povišenoj temperaturi mnogo bolja u korundne nego u boksite opeke. Bolju otpornost prema habanju ima taljeni korund, dok sinterirani korund ima bolja svojstva u vrućem, jer glinica omogućuje jaču keramičku vezu.

Vatrostalni materijali bogati aluminijevim oksidom proizvode se istim postupcima kao i šamotni materijali i peku se u uobičajenim keramičkim pećima, ali su temperature pečenja mnogo više (1550–1700 °C).

Otpornost je vatrostalnih materijala bogatih aluminijevim oksidom prema djelovanju bazičnih troski i staklenih talina koje sadrže alkalije vrlo dobra, osim za troske s omjerom $m(\text{CaO})/m(\text{SiO}_2)$ većim od 1,6, jer su takvi materijali osjetljivi prema djelovanju alkalija. Otpornost prema talinama željeza i čelika općenito je dobra i poboljšava se dodatkom kromnog(III) oksida. Povećanje trajnosti postiže se i natapanjem tih materijala katranom i smolama.

Vatrostalni materijali bogati aluminijevim oksidom najviše se upotrebljavaju u metalurgiji, proizvodnji cementa i stakla. Od boksite opeka izrađuju se poklopci i tave električnih peći, upotrebljavaju se i za oblaganje posuda za miješanje i transport rastaljenoga sirovog željeza, a silimanitni se materijali primjenjuju i u predgrijačima zraka.

Bazični vatrostalni materijali. Tipični je predstavnik te skupine *magnezitni materijal* koji se pretežno sastoji od magnezijeva oksida (>80%). Glavna je sirovina magnezijev karbonat (mineral magnezit). On se prvo zagrijavanjem na 800–900 °C prevodi u magnezijev oksid, koji se zatim sinterira u rotacijskim ili jamnim pećima na što višoj temperaturi (~1500 °C), po mogućnosti na onoj na kojoj će se poslije peći, kako bi stezanje pri pečenju bilo što manje i kako bi se dobio što kompaktnej proizvod.

Sinteriranom magnezijskom klinkeru dodaje se voda da bi se otopio kalcijev oksid, a zatim se usitnjuje valjkastim drobilicama i melje.

Od tako dobivenog sinteriranoga magnezijeva oksida pridaju se mješavine različite granulacije, dodaje se 2–3% vode i prikladno vezivo, a zatim se sve intenzivno miješa i strojno oblikuje pod tlakom. Zbog malog udjela vode suši se vrlo kratko. Sirove prešane opeke imaju malu čvrstoću, osobito na bridovima, pa s njima treba vrlo oprezno rukovati. Opeke se peku u tunelnim ili kružnim pećima pri temperaturi višoj od 1500 °C. Kao talitelj pri pečenju djeluje željezni(III) oksid, kojeg udio može biti do 8% i koji reagira s magnezijevim oksidom tvoreći spinelu strukturu. Time se poboljšava tlačna čvrstoća na visokoj temperaturi i otpornost prema nagloj promjeni temperature.

Ruda kromit, $\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot \text{FeO}$, često se dodaje sinteriranom magnezitu, pa se, već prema udjelu kromnog(III) oksida (25–70%), dobivaju *kromitni* ($\text{Cr}_2\text{O}_3 \geq 25\%$, $\text{MgO} < 25\%$), *magnezitno-kromitni* ili *kromitno-magnezitni vatrostalni materijali* (25–55% MgO). Dodatak kromita povećava otpornost prema naglim temperaturnim promjenama i prema kemijskom djelovanju talina ili plinova.

Dolomitni vatrostalni materijal proizvodi se od dolomita, koji je od magnezita dostupniji i jestiniji. Proizvodni je postupak za dolomitne opeke uglavnom jednak onome za magnezitne opeke. Sinterirani se dolomit miješa s katranom i tako se izrađuju nabojne mase kojima se pokrivaju podovi Siemens-Martinovih peći. Takve se mase sve češće upotrebljavaju za vrucne popravke peći. Nedostatak je tog materijala što je neotporan prema atmosferilijama ako nije potpuno kompaktan i neporozan.

Forsteritni vatrostalni materijal nije zbog skupoće često u upotrebi, ali je njegov glavni sastojak, forsterit, $\text{Mg}_2[\text{SiO}_4]$, od svih magnezijevih silikata najstabilniji pri visokim temperaturama. Dobiva se žarenjem minerala olivina s magnezijevim oksidom, a upotrebljava se u prvom redu u indukcijskim pećima za taljenje obojenih metala.

Specijalni vatrostalni materijali. Osim uobičajenih vatrostalnih materijala postoji i niz specijalnih materijala koji se grubo mogu podijeliti na oksidne i neoksidne.

Ugljik ima među neoksidnim materijalima veliko praktično značenje, jer ima vrlo dobru vatrostalnost, ali mu je velik nedostatak što izgara u prisutnosti kisika. Amorfni ugljik počinje izgarati pri 400°C , grafit pri 750°C , a dijamant pri $\sim 850^{\circ}\text{C}$.

Ugljične se opeke sastoje od mješavine prirodnih ili umjetnih sirovina (koksi, antracit, drveni ugljen) koje se povezuju katranom ili smolom, prešaju i peku pri 1300°C bez prisutnosti zraka. Važna su svojstva tih opeka malen koeficijent linearne topljivosti rastezanja i velika otpornost prema kiselim ili bazičnim troskama. Njihova je primjena pri visokim temperaturama moguća samo u odsutnosti ili uz vrlo malu koncentraciju kisika. Primjenjuju se u visokim pećima za oblaganje podova, gnezda i sedla te u električnim pećima za taljenje metala.

Grafit se često dodaje drugim materijalima (u količini od 5...30%) radi povećanja otpornosti prema naglim temperaturnim promjenama i prema djelovanju troske. *Grafitni lonci* izrađuju se od jednog dijela grafita i 1...3 dijela vatrostalne gline, a ta se masa nakon sušenja peče bez pristupa zraka. Upotrebljavaju se za taljenje i legiranje čelika i drugih metala, a odlika im je, osim vatrostalnosti, što na talinu djeluju reduktivno i štite je od oksidacije.

Karborund se obično sastoji od 40...90% silicijeva karbida, SiC , a ostatak čine različita veziva. Pretežno se upotrebljavaju veziva na osnovi vatrostalne gline koja stvara keramičku vezu. Osim toga, moguće je i međusobno povezivanje čestica silicijeva karbida sinteriranjem te veza preko silicijeva nitrida Si_3N_4 i oksinitrida Si_2ON_2 .


Tijekom oksidacijskog pečenja pri temperaturi $1400\cdots1600^{\circ}\text{C}$ silicijev karbid se površinski mijenja. Nastaje silicijev dioksid koji oblaže ostala zrna silicijeva karbida i štiti ih od dalje oksidacije. Karborund se u oksidacijskoj atmosferi može primjenjivati do 1600°C , a u neutralnoj i slabo reduksijskoj do 1700°C . Pokazuje veliku savojnu čvrstoću u vrućem, dobru topilinsku provodnost, malen koeficijent linearne topljivosti rastezanja i vrlo je otporan prema naglim temperaturnim promjenama, mehaničkom trošenju i prema talinama metala, pa se primjenjuje u gradnji peći s neizravnim loženjem i u izradbi posebnog vatrostalnog pribora (kapsule, lonci, cijevi).

Veliku važnost među specijalnim vatrostalnim materijalima imaju materijali na osnovi cirkonijeva silikata i cirkonijeva(IV) oksida. *Cirkonijev silikat*, ZrSiO_4 , pojavljuje se u prirodi kao mineral *cirkon*. Raspada se pri $\sim 1700^{\circ}\text{C}$ na cirkonijev(IV) oksid i talinu silicijeva dioksida. Raspad može nastati i pri nižim temperaturama, što ovisi o količini primjesa. Temperatura pečenja cirkonijevosilikatne opeke niža je od temperature raspada ($\sim 1600^{\circ}\text{C}$), a vezivo nije potrebno jer cirkonijev silikat jako rekristalizira. Zbog malog koeficijenta linearne topljivosti rastezanja otporan je prema naglim temperaturnim promjenama, a primjenjuje se u industriji stakla, i to uglavnom u kadnima pećima za taljenje borosilikatnog i opalnog stakla, te u čeličanama za oblaganje ljevačkih lonaca i za izradbu izljevnih sapnica, ali samo za dijelove koji ne dolaze u izravan dodir s troskom.

Cirkonijev(IV) oksid, ZrO_2 , upotrebljava se kao vatrostalni materijal razmjerno kratko vrijeme, ali je njegova primjena sve veća. Pri sobnoj je temperaturi stabilan u obliku monoklinskog minerala badelejita, koji pri 1100°C prelazi u tetragonsku modifikaciju. Taj je prijelaz povrativ i povezan s velikom promjenom

temperatura je pečenja viša od 1800°C , kada nastaje jaka kristalizacija i rekristalizacija. Pojedina se zrna međusobno sinteriraju bez vezivne faze. Postiže se vrlo velika čvrstoća, pa je taj materijal vrlo otporan prema jakim mehaničkim i temperaturnim opterećenjima. Otporan je i prema djelovanju kiselih, a osobito bazičnih troski. Poboljšanje otpornosti prema koroziji postiže se dodatkom kromogn(III) oksida.

Zbog vrlo velike vatrostalnosti (talište $\sim 2700^{\circ}\text{C}$) cirkonijevoksidni vatrostalni materijal upotrebljava se za izradbu lonaca za taljenje plemenitih metala i za gradnju visokotemperaturnih peći koje rade na temperaturi višoj od 2000°C , kao što je npr. induktivska peć za taljenje platine, dok je u čeličanama njegova primjena označila napredak u tehnologiji lijevanja čelika.



Sl. 3. Elektrolučna peć za proizvodnju elektrotaljenih vatrostalnih materijala

Elektrotaljeni vatrostalni materijali. Opisani silikatni, šamtoni, bazični i specijalni vatrostalni materijali proizvode se uobičajenim keramičkim postupcima, a većinom se oblikuju prešanjem prije pečenja. Međutim, neki se vatrostalni materijali oblikuju lijevanjem taline jer pri visokim temperaturama imaju dovoljnu električnu provodnost da se mogu taliti u elektrootpornim ili elektrolučnim pećima (sl. 3). Stoga se nazivaju elektrotaljenim vatrostalnim materijalima, a proizvode se od smjese praškastih suhih oksidnih sirovina koje se tale pri temperaturi višoj od 2000°C . Grijaci su elementi u elektrolučnim pećima grafite elektrode, a jakost struje iznosi $3000\cdots6000\text{ A}$. Vanjski očvrsnuti sloj taline djeluje i kao obloga peći. Talina se oblikuje lijevanjem u pješčane ili grafitne kalupe, u kojima za kratko vrijeme očvrsne u kristalizirani blok.

Tablica 7
PRIMJERI SASTAVA ELEKTROTALJENIH VATROSTALNIH MATERIJALA

Proizvod	Kemijski sastav (maseni udio) %						Mineralni sastav (maseni udio) %				
	SiO_2	ZrO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	RO^*	R_2O^{**}	Mulit	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	$\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$	ZrO_2	Staklo
Elektrotaljeni mulit	18...21	—	72...79	2...4	<1	1,5	50	20...25	—	—	20
Aluminijevosilikijevocirkonijevosilikidna opeka	11	34	52	~0,8	<1	~2	—	40...45	—	27...35	25...30
Elektrotaljena korundna opeka	~1	—	98	~0,2	<1	~1	—	38	60	—	2
Elektrotaljena opeka od $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$	—	—	~95	—	—	~5	—	—	~99,5	—	—

* $\text{RO} = \text{CaO}, \text{MgO}$

** $\text{R}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O}$

objuma, koja se, međutim, može izbjegići dodatkom magnezijeva i kalcijske oksida.

Za izradbu cirkonijevoksidnih opeka upotrebljava se finozrnati cirkonijev(IV) oksid kemijske čistoće veće od 98%. Tem-

Opisanim se načinom proizvode elektrotaljeni mulit (v. *Silicij*, TE 12, str. 86), elektrotaljeni materijal od aluminijeva oksida i alkalijskih (Na_2O), materijal koji sadrži smjesu oksida aluminija, silicija i cirkonija (tabl. 7) te elektrotaljeni korund (v. *Aluminijevi*

spojevi, TE 1, str. 220), od kojega se izrađuju korundne opeke koje imaju vrlo visoku temperaturu omešavanja ($\sim 1880^{\circ}\text{C}$).

Sastav se elektrotaljenih vatrostalnih materijala može prilagoditi zahtjevima upotrebe. Gustoća je tih materijala mnogo veća, a kakvoća površine mnogo bolja nego u ostalih vatrostalnih materijala. Lakše se utječe na tvorbu njihovih kristala, a zbog povoljne strukture imaju veliku mehaničku i kemijsku otpornost. Otvorena poroznost im je praktički jednaka nuli, a i zatvorena je poroznost vrlo malena, pa su stoga vrlo otporni prema koroziji.

Glavni su nedostaci tih materijala: manja otpornost prema naglim temperaturnim promjenama, potrebna velika čistoća sirovina, teško provodiva naknadna obradba zbog velike tvrdoće i otpornosti prema habanju, veća potrošnja energije pri njihovoj proizvodnji te visoka cijena.

Elektrotaljeni vatrostalni materijali pretežno se upotrebljavaju za gradnju bazena staklarskih peći, ali i u čeličanama, za oblaganje metalurških peći itd.

Neoblikovani vatrostalni materijali. Uz najvažniju skupinu vatrostalnih proizvoda, oblikovane opeke, sve su važniji i neoblikovani materijali. Sastoje se od smjese vatrostalnih sirovina i veziva, a oblikuju se i toplinski obraduju tek na mjestu primjene.

Kemijski sastav neoblikovanih vatrostalnih proizvoda i sirovina za njihovu proizvodnju jednak su kao u oblikovanih proizvoda. Kriterij njihove podjele nije, međutim, kemijski sastav, nego primjena, pa se dijele na nabojne mase (neoblikovani proizvodi za gradnju monolitnih konstrukcija i za popravke), vatrostalne mortove i kitove, vatrostalna ljepila te materijale za premaze i površinsku zaštitu.

Drugi je važan kriterij vrsta povezivanja među zrcmima sirovine. Konačni je rezultat povezivanja, kao i u opeka, keramička veza koja nastaje sinteriranjem tek pri visokoj temperaturi, dok su pojedina veziva djeletvorna u nižem temperaturnom području (tabl. 8). Međutim, nema postupnog prijelaza između razgradnje primarne veze i stvaranja keramičke veze. Stoga se s porastom temperature čvrstoća tih materijala najprije smanjuje na minimum, a zatim opet raste.

Tablica 8

**VRSTE VEZE I TEMPERATURNI PODRUČJE NJIHOVE
DJELOTVORNOSTI U NEOBLIKOVANIM VATROSTALnim
MATERIALIMA**

Vrsta povezivanja	Područje djeletvornosti veziva	
	početak °C	kraj °C
Keramičko povezivanje sinteriranjem	1000	1200...1500
Hidraulično povezivanje	20	500...600
Povezivanje organskim vezivima	50	250
Povezivanje anorganskim vezivima	200...250	1000...1450
Povezivanje smjesom anorganskih i organskih veziva	50	1000...1450

Keramičko se povezivanje većinom postiže dodatkom vezivne gline. Stoga je čvrstoća na niskim temperaturama malena, jer se veza stvara tek na temperaturi višoj od 1000°C , ali se dodacima za sinteriranje može prilagoditi svakoj svrsi. Međutim, sinteriranjem na nižim temperaturama snizuje se maksimalna temperatura primjene.

Hidraulično se povezivanje postiže cementom (v. *Cementi*, TE 2, str. 585). Dodavanjem vode, smjese očvršćuju na sobnoj temperaturi, pri čemu nastaju mineralni hidrati. Sastav cementa znatno utječe na vatrostalnost proizvoda. Portland-cement dehidratira između 500 i 600°C i pritom mu se smanjuje čvrstoća, ali zbog prisutnosti kalcijeva oksida može hidratirati pri hlađenju.

Aluminatni i taljeni aluminatni cementi postižu čvrstoću svaranjem kalcijem bogatih hidroaluminata ili aluminijeva hidroksida. Pri grijanju dehidratiraju i smanjuje im se čvrstoća, ali se taj nedostatak može smanjiti povećanjem udjela aluminijeva oksida. S porastom udjela aluminijeva oksida temperatura primjene vatrostalnih betona doseže 1850°C .

Dodatak organskih veziva, npr. sulfitnog ostatnog luga, katrana ili smola može znatno poboljšati vezivanje pri temperaturama do $\sim 250^{\circ}\text{C}$. Sušenjem se otopljeno vezivo izlučuje i sljepiye zrna, no daljim zagrijavanjem organski dijelovi izgaraju

već pri razmjerno niskim temperaturama, tako da do temperature stvaranja keramičke veze ostaje razmjerno veliko područje vrlo male čvrstoće. Organska se veziva stoga većinom upotrebljavaju zajedno s anorganskim.

Kao anorganska se veziva najčešće upotrebljavaju aluminijev fosfat, alkalijski fosfati, fosforna kiselina i vodeno staklo, i to za sirovine s udjelom Al_2O_3 većim od 60%. Te su tvari postojane do razmjerne visokih temperatura. Dodatak fosforne kiseline i fosfata masama iz sustava $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ omogućuje početak djeletvornog očvršćivanja u temperaturnom području $200\cdots 250^{\circ}\text{C}$, a vezu se ostvaruje polikondenzacijom fosfata i reakcijom s aluminijevim oksidom iz osnovne sirovine.

Vodenog se staklo u prisutnosti tvari kiselog karaktera raspada, pri čemu nastaju reaktivne silikatne kiseline, koje kondenzacijom u polisilikatne kiseline djeluju očvršćujuće. Vlažne mase uz dodatak vodenog stakla ne očvršćuju bez zraka. Tek reakcijom s ugljičnim(IV) oksidom iz zraka raspada se vodenog stakla uz istodobno očvršćivanje mase.

Bazični materijal i mortovi sadrže slobodni magnezijev oksid, koji s kiselim kemijskim vezivima, kao što su otopine magnezijeva klorida, magnezijeva sulfata, te sumporne kiseline, očvršćuje uz nastajanje magnezijeva hidroksida i složenih magnezijevoksidnih spojeva. U početku se postiže velika čvrstoća, koja se s porastom temperature između 600 i 1200°C jako smanjuje, a tek se na još višim temperaturama, pri nastanku keramičke veze, postižu početne vrijednosti.

Nabojne mase upotrebljavaju se za gradnju ili oblaganje monolitnih konstrukcija i agregata (npr. peći za taljenje) te za njihove popravke. Ugrađuju im je jednostavna, a mogu se po potrebi ugrađivati i u vruće aggregate. Ugrađuju se sipanjem, nabijanjem, prskanjem ili centrifugiranjem.

Gustoća je ugrađenih nabojnih masa manja od gustoće sirovih prešanih opeka. Te su mase poroznije i bolje izoliraju, a obično su otporne prema naglim temperaturnim promjenama. S druge pak strane, velika poroznost uzrokuje pojačano prodiranje talina i troske.

Većina se nabojnih masa izrađuje na osnovi glinice i silicijeva(IV) oksida. Područja su njihove primjene ista kao za odgovarajuće vatrostalne opeke. Za popravke elektrolučnih peći, konvertera i sličnih uređaja upotrebljavaju se bazične mase od sinteriranog magnezita, dolomita ili kromita.

Vatrostalni mortovi i kitovi upotrebljavaju se za gradnju vatrostalnih opekama i za zatvaranje reški među opekama (tzv. fuge). Izrađuju se od finozrnatog vatrostalnog materijala, kojemu su kemijska i fizikalna svojstva jednakia svojstvima upotrijebljene vatrostalne opeke. Stoga se za svaku skupinu vatrostalnih opeka mora upotrijebiti odgovarajući mort i kit.

Dok vatrostalni mortovi očvršćuju keramičkom vezom tek pri visokim temperaturama, vatrostalni kitovi daju pri niskim i pri visokim temperaturama čvrsto povezan ozid. Kitovi su i mnogo otporniji prema koroziji, pogotovo prema djelovanju troske. Otpornost može biti čak bolja nego u opeka.

S porastom upotrebe keramičkih vlakana i drugih izolacijskih materijala raste i važnost **vatrostalnih ljepila**. Ona sadrže finozrnatu osnovnu supstanciju i kemijsko vezivo ili ljepilo koje očvršćuje već na sobnoj temperaturi, pa se njima izolacijski materijali mogu pričvrstiti na limene stijenke ili na ozid.


Vatrostalni premazi služe za zaštitu čeličnih dijelova na visokoj temperaturi od korozije te za zaštitu vatrootpornih obloga od djelovanja korozivnih plinova i prašine.

Keramička vatrostalna vlakna rezultat su najnovijeg razvoja u proizvodnji vatrostalnog materijala. Tehnologija njihove proizvodnje ista je ili vrlo slična tehnologiji proizvodnje staklenih vlakana (v. *Staklo*, TE 12, str. 236; v. *Vlakna*). Kao sirovine upotrebljavaju se aluminijevi silikati (npr. kaolini) i aluminijev oksid. Proizvodi se izrađuju u obliku vune, rogožina, pustova, slojevitih blokova ili tzv. modula, ploča, papira, užadi i tkanja, a upotrebljavaju se za oblaganje peći za žarenje, tunelnih i komornih peći, kotlova i poklopaca. Papiri od keramičkih vlakana služe za brtvljenje reški, oblaganje izljjevnih žljebova, kalupa, laboratorijskih peći i kao zamjena za azbest. Konstrukcijski dijelovi od keramičkih vlakana primjenjuju se u industriji aluminija za sapnice, plovke, izljevne žljebove te za oblaganje razdjelnika.

LIT.: F. Harders, S. Kienow, Feuerfestkunde, Herstellung, Eigenschaften und Verwendung feuerfester Baustoffe. Springer-Verlag, Berlin–Göttingen–Heidelberg 1960. – W. Hinz, Silikate, Band 2. VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1971. – Feuerfeste Wekstoffe und ihre Merkmale. DIDIER Werke AG, Wiesbaden 1981. – H. D. Leigh, Refractories, W. C. Miller, Fibers, F. Rointari, Refractory Coatings, u djelu: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Vol. 20. John Wiley & Sons, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore 1982. – H. W. Hennecke, S. Kienow, Keramik, u djelu: K. Winnacker, L. Kückler, Chemische Technologie II. Carl Hanser Verlag, München–Wien 1983. – H. Salmang, H. Scholze, Keramik, Teil 2, Keramische Werkstoffe. Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg–New York–Tokyo 1983. – W. Trier, Glasschmelzöfen. Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg–New York–Tokyo 1984. – PRE (Fédération Européenne des Fabricants de Produits Réfractaires), Refractory Materials, Recommendations, Zürich 1985. – F. Vollertsen, S. Vogler, Werkstoffeigenschaften und Mikrostruktur. Carl Hanser Verlag, München–Wien 1989. – H. A. Schaeffer, Feuerfeste Materialien, u djelu: Allgemeine Technologie des Glases. Universität Erlangen, 1990. – W. Schulle, Feuerfeste Werkstoffe, Feuerfestkeramik, Prüftechnische Beurteilung, Werkstofftypen. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1990.

R. Laslo

kuta ili paralelograma (sl. 1), a umnožak skalara i vektora na prirodan način (sl. 2).



Sl. 2. Množenje vektora skalarom

Neka je $Oxyz$ pravokutni Kartezijev koordinatni sustav u prostoru (v. *Analička geometrija*, TE 1, str. 275), a i, j, k jedinični vektori u smjeru koordinatnih osi, tzv. *koordinatni vektori*. Tada se svaki vektor a iz V^3 može na jedinstveni način prikazati u obliku

$$a = a_x i + a_y j + a_z k. \quad (1)$$

Time je vektor a rastavljen u komponente po ortogonalnoj bazi i, j, k . Komponente a_x, a_y, a_z projekcije su vektora a na koordinatne osi. Ako su α, β, γ kutovi što ih zatvara vektor a s koordinatnim osima te $|a|$ duljina vektora, tada vrijedi

$$a_x = |a| \cos \alpha, \quad a_y = |a| \cos \beta, \quad a_z = |a| \cos \gamma, \quad (2)$$

s tim, da je uvijek

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1. \quad (3)$$

Operacije zbrajanja vektorâ i množenja vektora skalarom mogu se opisati pomoću njihovih komponenata:

$$\begin{aligned} a + b &= (a_x + b_x)i + (a_y + b_y)j + (a_z + b_z)k, \\ \lambda a &= (\lambda a_x)i + (\lambda a_y)j + (\lambda a_z)k. \end{aligned} \quad (4)$$

Skalarni umnožak. Operacija *skalarnog umnoška* koja dvama vektorima pridružuje skalarnu veličinu definirana je u prostoru V^3 izrazom

$$a \cdot b := |a||b| \cos \varphi, \quad (5)$$

gdje je φ kut koji zatvaraju ti vektori. Taj umnožak ima sljedeća svojstva: $a \cdot a \geq 0$ (pozitivnost), $a \cdot b = b \cdot a$ (komutativnost), $(\lambda a) \cdot b = \lambda(a \cdot b)$ (homogenost) te $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$ (distributivnost).

Kako su koordinatni vektori međusobno okomiti i jedinične duljine, vrijedi $i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1$, $i \cdot j = j \cdot k = k \cdot i = 0$. Zaključuje se da se skalarni umnožak može računati i pomoću izraza

$$\begin{aligned} a \cdot b &= (a_x i + a_y j + a_z k) \cdot (b_x i + b_y j + b_z k) = \\ &= a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \end{aligned} \quad (6)$$


Duljina vektora je

$$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}, \quad (7)$$

a kut među dvama vektorima

$$\cos \varphi = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}. \quad (8)$$

Vektorski umnožak. Dok se skalarni umnožak može jednostavno poopćiti i na druge vektorske prostore, *vektorski umnožak* karakterističan je za trodimenzijski prostor. To je preslikavanje, nazvano još vanjsko množenje, koje dvama vektorima a i b različitim od nule pridružuje treći vektor c sa sljedećim svojstvima: $|c| = |a||b| \sin \varphi$, okomit je na a i na b , trojka a, b, c čini



Sl. 1. Zbrajanje vektora, pravilo trokuta i pravilo paralelograma